左右 594× 天地 650mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

UNIFAST™ III

SELF-CURING ACRYLIC RESIN FOR TEMPORARY INLAYS, CROWNS, BRIDGES AND REPAIRS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Construction of temporary inlays, crowns and bridges.
2. Repair of fractured dentures.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
A. TEMPORARY INLAYS, CROWNS AND BRIDGES
1. Direct Method – single shade standard technique
   1) Take an impression prior to tooth preparation.
   2) Coat the prepared teeth and gingival tissue with a thin film of vaseline.
   3) Dispense the desired amount of UNIFAST III powder in a rubber cup and add liquid. Quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour the mixture into the intended area of the impression. Standard powder to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2 g : 1 mL and 2 g : 1.5 mL
   4) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.
   5) Place the impression in the mouth with pressure.
   NOTE:
   UNIFAST III starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
   6) Remove the impression from the mouth before the exothermic reaction starts, approximately 1 minute and 30 seconds from start of mixing. At this stage, material still has a rubbery consistency.
   7) Allow the UNIFAST III to bench cure in the impression. The setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
   8) Remove the temporary appliance from the impression. Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit in mouth and establish proper marginal adaptation and occlusion. The margins can be relined by adding a layer of freshly mixed UNIFAST III.
   NOTE:
   In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns as pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave undisturbed at room temperature for 30 minutes before placing it in the patients' mouth to ensure complete setting.

   CLINICAL HINT
   The surface of the temporary appliance can be coated with OPTIGLAZE for a high gloss esthetic result. Refer to the respective manufacturer's instructions for use.
   9) After final polishing, lute the inlay/crown/bridge with a temporary cement like FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirect Method – multi shade standard technique
   1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Indirect method, 1-8).
   2) Trim the incisal area of the temporary restoration.
   3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, reusing the impression or silicone index or by applying with a brush (brush-on technique).
   4) Continue with (Direct method 9).
5. Repairing temporary appliances
   In case a repair is needed on a temporary appliance, remove the temporary appliance from the mouth and roughen the fractured surfaces and adjacent areas. Undercuts should be provided. Apply mixed material and allow the material to set. For details see above.
   NOTE:
   Retarders should not be done in the mouth.

B. REPAIR OF A FRACTURED DENTURE
   1) Take an impression of the edentulous area in a usual manner and fabricate a stone model.
   2) Roughen the fractured surfaces and adjacent areas of the denture using a bur. When the denture contains metal, the metal surface should be roughened with a rubber bur, sandblasted, cleaned with air and treated with METALPRIMER II.
   3) Coat the stone model with a separator such as ACROSEP or MULTI-SEP and place the fractured denture back onto the model.
   4) Dispense the desired amount of UNIFAST III powder in a rubber cup and add liquid, quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour or apply the mixture onto the fractured area of the denture base. Standard powder to liquid ratio is 1 g of powder to 0.5 mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2 g : 1 mL and 2 g : 1.5 mL.
   NOTE:
   UNIFAST III starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
   5) Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
   6) After set, adjust, trim excess material and polish in the usual manner.

   CLINICAL HINT – Brush on technique
   As an alternative to mixing powder and liquid in a rubber cup, dispense the desired amount of powder and liquid in separate rubber cups. Moisten the tip of the brush with the liquid and pick up a small amount of powder. Deposit this mixture on the surface and progressively build up the temporary appliance, pattern or repair by repeating the procedure. With this technique, the setting time is 3 minutes 30 seconds from start of mixing. Clean the brush with liquid after use or during the work if necessary.

IMPORTANT NOTE
The exothermic reaction will occur during setting. When the uncured material is placed in the mouth, remove before the temperature starts to increase to avoid burn or necrosis of pulp.
2. Do not use UNIFAST III to replace other base materials or to reline pre-fabricated temporary crowns made out of polycarbonate, polysulfone, or polyethylene resin.
3. The amount of residual monomer can be reduced by immersing the prosthetic appliance in water for at least 10 minutes prior to luting in the patient's mouth.
4. Small or thin portions of mixed material may not set properly. Make sure that these materials are fully incised before placing/luting in mouth.

SHADES
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (White)

PACKAGES
1. UNIFAST III 2-1 Package
   Kit contains: Powder 35 g A3 (1), Powder 35 g A2 (1), Liquid 40 g (42 mL) (1), Plastic case (1), Powder measure (1), Liquid measure (1), Disposable dispensing dish No.2 (5), Rubber cup (1), Plastic spatula (1), Brush No.10 (1)
2. Refill Packages
   a. Powder 35 g (in all shades)
   b. Powder 100 g (in all shades)
   c. Powder 300 g (in all shades)
   d. Liquid 40 g (42 mL)
   e. Liquid 100 g (104 mL)
   f. Liquid 250 g (260 mL)
   g. Plastic Case
   h. Disposable dispensing dish No.2 (50)
   i. Brush No.10 (1)

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool place (4-25°C, 39-2-77.0°F) away from direct sunlight.

CAUTION
1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near fire or high temperature.
2. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.
3. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention.
4. The liquid is volatile. Use in a well-ventilated area. If mixed material is placed in the mouth before set, advise patients to breath through the nose.
5. Do not pour the powder or liquid remaining in the rubber cup back into the bottle.
6. Do not mix UNIFAST III with UNIFAST Trad or any other acrylic materials.
7. Do not use a brush or rubber cup which are used with other acrylic resin as this may delay or shorten setting.
8. Wear a dust-protective mask when finishing and polishing the set material.
9. Liquid may turn yellow with time, but this will not affect its function.
10. The liquid should not be left in the rubber cup for prolonged period of time as it could cause hardening.
11) Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
12. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS
Cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2019

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

UNIFAST™ III

САМОПОЛИМЕРИЗИРАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ВРЕМЕННИ *ИНЛЕИ, КОРОНИ*, МОСТОВЕ И ПОПРАВКИ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Изработване на временни инлеи, корони и мостове.
2. Поправка на счупени протези.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
Не използвайте при пациенти с установени алергични към метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
А. ВРЕМЕННИ ИНЛЕИ, КОРОНИ И МОСТОВЕ
1. Директен метод – едноцветна стандартна техника
   1) Вземете отпечатък преди да препарирате зъба.
   2) Намажете подготвения зъб и гингивалните тъкани с тънък филм от вазелин.
   3) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST III в гумената чашка и добавете течността. Бързо смесете с пластмасова шпатула за 10-15 секунди. Веднага изсипете сместа в съответната област на отпечатъка. Стандартното съотношение прах / течност е 1 g прах към 0,5 mL течност (1 деление от праха към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2 g : 1mL до 2 g : 1,5 mL.
   4) Изчакайте, докато сместа достигне до мека тестовидно състояние.
   5) Поставете отпечатъка в устата с натиск.
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   UNIFAST III започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период. Ако ви необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
   6) Извадете отпечатъка от устата преди да започне екзотермичната реакция, приблизително 1 минута и 30 секунди след началото на смесването. На този етап, материала все още е в гумообразна консистенция.
   7) Позволете на UNIFAST III да втвърди на място в отпечатъка. Времето за втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
   8) Извадете временната конструкция от отпечатъка.
   9) Акустирайте и финширайте по обичайния начин. Внимателно поставете в устата и осигурете подходяща маргинална адаптация и оклузия. Гранците могат да се поправят с добавяне на слой от прясно смесен UNIFAST III.
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   Ако правите временен мост, използвайки фабрични временни корони като мостовидни, потопете моста във вода при 50°C за 5 минути или оставете необезпокоявана при стайна температура за 30 минути, преди да го поставите в устата на пациента, за да гарантирате пълно полимеризиране.

   КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
   Повърхността на временната конструкция може да бъде покрита с OPTIGLAZE за блестящ естетичен резултат. Погледнете съответните инструкции за употреба на производителя.
   10) След окончателното полиране, циментирайте инлея / корона / моста с временен цимент, като FREEGENOL TEMPORARY PACK.

   КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
   Повърхността на временната конструкция може да бъде покрита с GLOSSY FINISH за блестящ естетичен резултат. Погледнете съответните инструкции за употреба на производителя.
2. Директен метод – многоцветна стандартна техника
   1) Изберете цвят на Vita, съответстващ на зъбния цвят от пръстена на Vita по гореописаната техника (Индиректен метод, 1-8).
   2) Изрежете инцизалната област на временното възстановяване.
   3) Нанесете инцизален, емайлов или прозрачен цвят в инцизалната област, като отново използвате отпечатъка или силиконовия ключ или като нанесете материала с четка (четкова техника).
   4) Продължете с точка 9) от Директен метод.
3. Индиректен метод – едноцветна стандартна техника
   1) Отлейте гипсов модел, използвайки стандартна техника.
   2) Изградете от восък възстановението, използвайки стандартна техника и вземете отпечатък / силиконов ключ.
   3) Намажете гипсовия модел със сепаратор, като ACROSEP или MULTI-SEP.
   4) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST III в гумената чашка и добавете течността. Бързо смесете с пластмасова шпатула за 10-15 секунди. Незабавно изсипете сместа в съответната област на отпечатъка / силиконовия ключ. Стандартното съотношение прах / течност е 1 g прах към 0,5 mL течност (1 деление от прахта към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2 g : 1 mL до 2 g : 1,5 mL.
   5) Изчакайте, докато сместа достигне до мека тестовидно състояние.
   6) Поставете отпечатъка в устата с натиск.
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   UNIFAST III започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период. Ако ви необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
   7) Оставете материала да втвърди на място в отпечатъка. Времето за втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
   8) Извадете временната конструкция от отпечатъка / силиконовия ключ.
   9) Почистете вътрешната повърхност на временната конструкция с памучен тупфер, напоен с етанол.
   10) Акустирайте и финширайте по обичайния начин. Внимателно поставете върху модела и осигурете подходяща маргинална адаптация и оклузия. Гранците могат да се поправят с добавяне на слой от прясно смесен UNIFAST III.
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   Ако правите временен мост, с употребата на фабрични временни корони като мостовидни, потопете моста във вода при 50°C за 5 минути или оставете необезпокоявана при стайна температура за 30 минути, преди да го поставите в устата на пациента, за да гарантирате пълно полимеризиране.

   КЛИНИЧЕН СЪВЕТ – Четкова техника
   Като алтернатива на смесването на прах и течност в гумена чашка, изсипете желаното количество прах и течност в две отделни гумени чашки. Навлажнете върха на четката с течността и вземете малко количество прах. Поставете тази смес върху повърхността и прогресивно изградете временната конструкция, рамка или поправка чрез повтаряне на процедурата. При тази техника, времето за втвърдяване е 3 минути и 30 секунди от началото на смесването. Почистете четката с течност след или по време на работа, ако е необходимо.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
1. По време на полимеризирането се развива екзотермична реакция. Когато неполимеризиран материал се постави в устата, отстранете го преди да започне покачването на температурата, за да се избегне изгаряне или некроза на пулпа.
2. Не използвайте UNIFAST III за поправки на ребазирани материали или за ребазиране на фабрични временни корони направени от поликарбонати, полисулфони и полиетерсулфонни смоли.
3. Количеството остатъчен мономер може да бъде намалено чрез потапяне на протезното конструкция във вода за поне 10 минути, преди цементирането в устата на пациента.
4. Малки или тънки порции от смесения материал може да не втвърдят адекватно. Уверете се, че сместа материал е напълно полимеризиран преди поставянето / циментирането в устата.

ЦВЕТОВЕ
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Инцизал, Прозрачен, № 3 (Розов), № 8 (Розов с капиляри)

ОПАКОВКИ
1. UNIFAST III 2-1 Опаковка
   Пакетът съдържа: Прах 35 g A3 (1), Прах 35 g A2 (1), Течност 40 g (42 mL) (1), Пластмасова кутия (1), Мярка за праха (1), Мярка за течността (1), Еднократен дозаторен лепежета № 2 (5), Гумена чашка (1), Пластмасова шпатула (1), Четка № 10 (1)
2. Допълващи опаковки
   a. Прах 35 g (във всички цветове)
   b. Прах 100 g (във всички цветове)
   c. Прах 300 g (във всички цветове)
   d. Течност 40 g (42 mL)
   e. Течност 100 g (104 mL)
   f. Течност 250 g (260 mL)
   g. Пластмасова кутия
   h. Еднократен дозаторни лепежета № 2 (50)
   i. Четка № 10 (1)

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално предпазване се препоръчва съхраняване на хладно място (4-25°C, 39-2-77.0°F), далеч от пряка слънчева светлина.

ВНИМАНИЕ
1. Течността е запалима. Избягвайте източници на искри. Не дръжте близо до огън или висока температура.
2. Избягвайте директен контакт на праха, течността или сместа с кожата. В случай на контакт, избършете с памучен тупфер или гъба, напоени с алкохол и измийте с вода.
3. Избягвайте директен контакт на праха, течността или сместа с очите. В случай на контакт, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.
4. Течността е летлива. Използвайте в добре проветрени помещения. Ако сместа материал е поставен в устата преди да полимеризира, посъветвайте пациента да диша през носа.
5. Не изсипвайте прах или течността останали в гумената чашка обратно в бутилките.
6. Не смесвайте UNIFAST III с UNIFAST Trad или други продукти с акрилни пластмаси.
7. Не използвайте четка или гумена чашка, използвани с други акрилни пластмаси, тъй като това може да забави или наруши полимеризацията.
8. Носете защитна маска, докато финирате и полирате втвърдения материал.
9. Течността може да пожълтее с времето, но това няма да наруши нейната функция.
10. Течността не бива да се оставя в гумената чашка за продължителен период от време, тъй като това ще промени манипулативните свойства.
11) Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
12. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите
средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 06/2019

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

UNIFAST™ III

CHEMICKY TUHNOUCÍ AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE NA PROVIZORNÍ INLEJE, KORUNKY, MŮSTKY A OPRAVY

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Zhotovování provizorních inlejí, korunek a můstků.
2. Opravy zlomených snímacích náhrad.

KONTRAINDIKACE
Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na metakrylátový monomer nebo metakrylátový polymer.

NÁVOD K POUŽITÍ
A. PROVIZORNÍ INLEJE, KORUNKY A MŮSTKY
1. Přímá metoda – standardní technika s jedním odstínem
   1) Před preparací zubu si vyjměte otisk.
   2) Preparované zuby a dáseň překryjte tenkou vrstvou vazeliny.
   3) Potřebné množství prášku UNIFAST III nanasete do gumového kalíšku a přidejte tekutinu. Pryskyřičnou plastovou špachtlí po dobu 10-15 sekund. Namíchanou směs naneste ihned do příslušné části otisku. Standardní poměr prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (1 dílek prášku na 1 dílek tekutiny). Poměr prášku a tekutiny lze nastavit v rozmezí od 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
   4) Vyčkejte, až bude mít směs konzistenci měkkého těsta.
   5) Otisk vložte do úst a mírně přitlačte.
   POZNÁMKA:
   UNIFAST III začíná tuhnout 1 minutu po smíchání. Snažte se o dokončení výše popsaných kroků do této doby. Pokud potřebujete delší dobu zpracování, tekutinu a prášek nechte v chladničce po dobu delší než 4 hodiny.
   6) Otisk vyjměte z úst dříve, než začne exotermická reakce, zhruba 1 minutu a 30 sekund po začátku míchání. V této fázi má materiál stále gumovitou konzistenci.
   7) UNIFAST III nechte dotuhnout v otisku. Doba tuhnutí je 3 minuty a 10 vteřin od počátku míchání.
   8) Provizorní náhradu vyjměte z otisku.
   9) Upravte ji a opracujte obvyklým způsobem. Opatrně ji zavedte do úst a upravte její okraje a okluzní plošku. Okraje lze rebazovat přidáním čerstvě namíchaného UNIFAST III.
   POZNÁMKA:
   Pokud zhotovujete provizorní můstek, kde jako mezičleny používáte prefabrikované provizorní korunky, můstek před nasazením ne/pve ponořte do vody 50°C teplé na dobu 5 minut nebo ponechte bez zásahu při pokojové teplotě 30 minut, aby se zajistilo kompletní zhutnění.
   10) Po finálním zatělesnění inlej/korunku/můstek nacementujte provizorním cementem, jako je například FREEGENOL TEMPORARY PACK.

   KLINICKÝ TIP
   Povrch provizorní náhrady lze překrýt lakem G-COAT PLUS, aby se dosáhlo vysokého lesku a estetického vzhledu. Řiďte se příslušným návodem k použití od výrobce.
2. Přímá metoda-standardní technika s využitím více odstínů
   1) Vyberte vhodný odstín Vita a použijte jej stejně jako v jednobarevné odstínu (viz výše, kroky 1-8).
   2) Inciální část provizoria ořízněte.
   3) Na inciální hranu naneste inciální, sklovinný nebo translucentní odstín, a to buď pomocí otisku nebo jej naneste přímo štětečkem (štětečková metoda).
   4) Pokračujte bodem 9) přímé techniky.
3. Nepřímá metoda – standardní technika s jedním odstínem
   1) Standardní technikou zhotovte sádrový model.
   2) Náhradu dostavte z vosku (diagnostická voskova dostavba) a zhotovte silikonový klíč.
   3) Sádrový model potřete izolační hmotou, jako je například ACROSEP nebo MULTI-SEP.
   4) Naseyte do gumového kalíšku požadované množství prášku UNIFAST III a přidejte tekutinu, rychle promíchejte plastovou špachtličkou po dobu 10-15 sekund. Směs ihned nalijte do příslušné části silikonového klíče. Standardní poměr prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (jeden dílek prášku na 1 dílek tekutiny). Poměr množství prášku lze upravit v rozmezí 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
   5) Vyčkejte, až směs bude mít konzistenci měkkého těsta.
   6) Silikonový klíč nasaďte na model a přitlačte.
   POZNÁMKA:
   UNIFAST III začíná tuhnout 1 minutu po smíchání. Snažte se o dokončení výše popsaných kroků do této doby. Pokud potřebujete delší dobu zpracování, tekutinu a prášek nechte v chladničce po dobu delší než 4 hodiny.
   7) Necht materiál zhutnovat. Doba tuhnutí činí 3 minuty a 10 sekund od počátku míchání.
   8) Provizorní náhradu vyjměte z silikonového klíče.
   9) Vnitřní povrch provizoria očistěte smotkem gázy napuštěné v alkoholu.
   10) Náhradu upravte a opracujte obvyklým způsobem. Okraje rebazovat metodou přidáním čerstvě namíchaného UNIFAST III.
   POZNÁMKA:
   Pokud zhotovujete provizorní můstek, kde jako mezičleny používáte prefabrikované provizorní korunky, můstek před nasazením ne/pve ponořte do vody 50°C teplé na dobu 5 minut nebo ponechte bez zásahu při pokojové teplotě 30 minut, aby se zajistila kompletní polymerace.

   KLINICKÝ TIP
   Povrch provizorní náhrady lze pro dosažení vysokého lesku a estetického vzhledu překrýt lakem OPTIGLAZE. Řiďte se při tom příslušným návodem k použití od výrobce.
4. Nepřímá metoda – standardní technika s více odstíny
   1) Vyberte vhodný odstín Vita a použijte jej stejně jako v technice jednobarevného odstínu (viz výše, kroky 1-8).
   2) Inciální část provizoria ořízněte.
   3) Na inciální hranu naneste inciální, sklovinný nebo translucentní odstín, a to buď pomocí silikonového klíče nebo jej naneste přímo štětečkem (štětečková metoda).
   4) Pokračujte bodem 9) nepřímé metody.
5. Oprava provizorních náhrad
   V případě rozbití opravu provizorní náhrady ji vyjměte z úst a frakturovaný povrch a okolí zdrsněte. Vytvořte podsekl/vány. Naneste namíchaný materiál a nechte jej zhutnout. Podrobnosti jsou uvedeny výše.
   POZNÁMKA:
   Opravy neprovádějte v ústech pacienta.

B. OPRAVA ZLOMENÉ SNÍMACÍ NÁHRADY
1) Otvorový otisk pomocí běžného postupu a zhotovte sádrový a zhotovte sádrový model.
2) Frakturované plochy a jejich okolí zdrsněte vrtáčkem. Pokud náhrada obsahuje kov, je třeba povrch kovu zdrsnit karbidovým vrtáčkem, opískovat a očistit vzduchem a ošetřit přípravkem METALPRIMER II.
3) Sádrový model potřete izolačním prostředkem, jako je například ACROSEP nebo MULTI-SEP a zlomenou náhradu vložte na sádrový model.
4) Potřebné množství prášku UNIFAST III nanasete do gumového kalíšku a přidejte tekutinu, rychle promíchejte plastovou špachtličkou po dobu 10-15 sekund. Směs ihned naližte nebo naneste na místo frakturu snímací náhrady. Standardní poměr prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5ml, tekutiny (1 dílek prášku na 1 dílek tekutiny). Poměr množství prášku a tekutiny lze upravit v rozmezí od 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
   POZNÁMKA:
   UNIFAST III začíná tuhnout 1 minutu po smíchání. Snažte se o dokončení výše popsaných kroků do této doby. Pokud potřebujete delší dobu zpracování, tekutinu a prášek nechte v chladničce po dobu delší než 4 hodiny.
5) Doba tuhnutí je 3 minuty a 10 vteřin od začátku míchání.
6) Po ztuhnutí materiálu upravte, odřízněte přebytky materiálu a obvyklým způsobem vyleštěte.

KLINICKÝ TIP – technika vrstvení štětečkem
Alternativou k míchání prášku a tekutiny v gumovém kalíšku je nasypání prášku a nalití tekutiny do oddělených gumových kalíšků. Hrot štětečky navlhčete v tekutině a naberte malé množství prášku. Tuto směs naneste na povrch a postupně tak dostavte provizorní náhradu. U této techniky je doba tuhnutí 3 minuty a 30 sekund od začátku míchání. Štětečka po použití nebo v případě potřeby během práce očistěte v tekutině.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
1. Během tuhnutí dochází k exotermické reakce. Po zavedení nezpolymerizovaného materiálu do úst jej opět včas před vzestupem teploty vyjměte, abyste předešli popálení nebo nekróze pulpy.
2. UNIFAST III nepoužívejte na opravy či rebaze náhrad vyrobených z polykarbonátu, polysulfonu nebo polyétersulfonu.
3. Množství zbytkového monomeru lze snížit ponořením protetického výrobku do vody po dobu minimálně 10 minut.
4. Malé množství nebo tenká vrstva namíchaného materiálu nemusí ztuhnout dokonale. Před nasazením/zacementováním do úst se přesvědčte, zda jsou namíchané materiály plně zpolymerizovány.

ODSTÍNY
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incizální, průsvitný, No.3 (růžová), No.8 (růžová s vlákny)

BALENÍ
UNIFAST III Balení 2-1
Sada obsahuje: prášek 35 g A3 (1), prášek 35 g A2 (1), tekutina 40 g (42 mL) (1), plastovou kazetku (1), odměrku prášku (1), odměrku tekutiny (1), jednorázovou misičku na nalévání (5), gumový kalíšek (1), plastovou špachtli (1), štětečke No. 10 (1)
2. Doplňková balení
   a. Prášek 35 g (ve všech odstínech)
   b. Prášek 100 g (ve všech odstínech)
   c. Prášek 300 g (ve všech odstínech)
   d. Tekutina 40 g (42 mL)
   e. Tekutina 100 g (104 mL)
   f. Tekutina 250 g (260 mL)
   g. Plastová kazetka
   h. Jednorázová misička na míchání No. 2 (50)
   i. Štětečke No. 10 (1)

SKLADOVÁNÍ
Pro optimální výsledek uchovávejte na chladném místě (4-25°C, 39-2-77.0°F) a chraňte před přímým slunečním zářením.

UPOZORNĚNÍ
1. Tekutina je hořlavá. Uchovávejte a manipulujte mimo dosah zdrojů vznícení. Nepokládejte v blízkosti ohně nebo tělesmi/st s vysokou teplotou.
2. Vyvarujte se přímého kontaktu prášku, tekutiny nebo jejich směsi s pokožkou. V případě zasažení očitě smočte vatový nebo houbičkou namočenou v alkoholu a opláchněte vodou.
3. Vyvarujte se přímého kontaktu prášku, tekutiny nebo jejich směsi a očí. V případě zasažení ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Tekutina je těkavá. Používejte v dobře větrané místnosti. Pokud je směsí materiál umístěn do úst před ztuhnutím, pacienty poučte, aby dýchali nosem.
5. Prášek nebo tekutinu, která zbyla, nesypte/nelijte zpět do lahvičky.
6. UNIFAST III nemíchejte s UNIFAST Trad nebo s jakoukoliv jinou akrylátovou pryskyřicí.
7. Štětce nebo gumové kalíšky, které používáte na práci s jinými akrylát, nepoužívejte, mohlo by to zpomalit nebo ovlivnit výsledek tuhnutí.
8. Při konečném opracování nebo leštění materiálu noste roušku, která chrání před prášením.
9. Tekutina může být zbarvit dožluta, to však nemá vliv na její funkci.
10. Tekutinu nenechávejte v gumovém kalíšku příliš dlouho, mění se tím její vlastnosti.
11) Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, rouška a ochranný kryt očí.
12. V výjimečných případech může produkt způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Poslední upraven: 06/2019

Prije uporabe pažljivo pročitati uputu za uporabu. HR

UNIFAST™ III

SAMO-STVRDNJAVAJUĆI AKRILAT ZA PRIVREMENE INLEJE, KRUNICE, MOSTOVE I POPRAVKE

Samo za stručno stomatološko upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Izrada privremenih inleja, krunica i mostova.
2. Popravak polomljenih proteza.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na metakrilatne monomere ili metakrilatne polimere.

UPUTE ZA UPORABU
A. PRIVREMENI INLEJI, KRUNICE I MOSTOVI
1. Direktna metoda – jednobojna standardna tehnika
   1) Prije preparacije zuba uzeti otisak.
   2) Preparirane zube i gingivno tkivo prekriti tankim slojem vazelina.
   3) Potrebnu količinu praška UNIFAST III dozirati u gumenu posudu i dodati tekućinu. Brzo miješati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Miješanu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni omjer praška i tekućine iznosi 1 g praška na 0,5 mL tekućine (1 mjerna oznaka praška na 1 mjernu oznaku tekućine). Omjer praška i tekućine može se prilagoditi između 2 g : 1 mL i 2 g : 1,5 mL.
   4) Pričekati dok miješavina ne postigne konzistenciju mekog tijesta.
   5) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   NAPOMENA:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu nakon miješanja. Gore opisane postupke valja izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vrijeme, prašak i tekućinu držati u hladnjaku duže od 4 sata.
   6) Otisak izvaditi iz usta prije početka egzotermne reakcije, oko 1 minutu i 30 sekundi od početka miješanja. U ovoj fazi materijal je još uvijek gumaste konzistencije.
   7) UNIFAST III ostaviti da se stvrdne u otisku. Vrijeme stvrdnjavanja iznosi 3 minute i 10 sekundi od početka miješanja.
   8) Privremeni rad izvaditi iz otiska.
   9) Prilagoditi i završiti obradbi na uobičajeni način. Pažljivo prilagoditi u ustima i provjeriti ruban prianjanje i okluziju. Rubove se mogu izravnati dodavanjem sloja svježe zamiješanog materijala UNIFAST III.
   NAPOMENA:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most prije nasađivanja uronite u vodu na 50°C 5 minuta ili ostavite stajati na sobnoj temperaturi 30 minuta prije stavljanja u pacijentova usta, kako bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje.
   10) Nakon završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

   PRAKTIČNI SAVJET
   Površina privremenog rada može se premazati lakom G-COAT PLUS za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputa za uporabu.
2. Direktna metoda – višebojna standardna tehnika
   1) Koristiti Vitinu nijansu koja odgovara boji zuba u tehnici kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
   2) Obrezati incizalno područje privremenog rada.
   3) U incizalno područje nanijeti incizalnu, caklinsku ili translucentnu boju, ponovnim korištenjem otiska ili nanošenjem kistom (tehnika nanošenja kistom).
   4) Nastaviti s točkom 9) direktne metode.
3. Indirektna metoda – jednobojna standardna tehnika
   1) Standardnom tehnikom izraditi sadreni model.
   2) Standardnom tehnikom navoštiti rad i uzeti otisak / silikonski ključ.
   3) Sadreni model premazati izolacijskim sredstvom, kao je ACROSEP ili MULTI-SEP.
   4) Dozirati željenu količinu praška UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tekućinu, brzo miješati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Miješavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku / silikonskom ključu. Standardni omjer praška i tekućine iznosi 1 g praška na 0,5 mL tekućine (1 mjerna oznaka praška na 1 mjernu oznaku tekućine). Omjer praška i tekućine može se prilagoditi između 2 g : 1 mL i 2 g : 1,5 mL.
   5) Pričekati dok miješavina ne postigne konzistenciju m

左右 594× 天地 650mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

UNIFAST™ III

SAMOTUHNÚCA AKRYLOVÁ ŽIVICA NA DOČASNÉ INLEJE, KORUNKY, MOSTÍKY A OPRAVY

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČANÉ INDIKÁCIE
1. Konštrukcia dočasných inlejí, koruniek a mostíkov.
2. Oprava zlomených náhrad.

KONTRAINDIKÁCIE
Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na metakrylátový monomér alebo metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE
A. DOČASNÉ INLEJE, KORUNKY A MOSTÍKY
1. Priama metóda – štandardná technika jedného odtieňa
1) Pred preparáciou zuba urobte odtlačok.
2) Na preparovaný zub a gingivu naneste tenký film vazelíny.
3) Potrebné množstvo prášku UNIFAST III nadávkujte do gumového kalíšteka a postupne pridávajte tekutinu. Plastovou špachtľou rýchlo miešajte 10-15 sekúnd. Zmes ihneď nalejte na príslušné miesto odtlačku. Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (1 dielik prášku na 1 dielik tekutiny). Pomer prášku a tekutiny sa môže pohybovať medzi 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
4) Vyčkajte, kým zmes nezíska konzistenciu jemného cesta.
5) Odtlačok tlakom umiestnite do úst.
POZNÁMKA:
UNIFAST III začína tuhnúť 1 minútu po začiatku miešania. Dbajte na to, aby ste uvedené kroky vykonali v tomto časovom rozmedzí. Ak potrebujete dlhší pracovný čas, uložte prášok a tekutinu minimálne na 4 hodiny do chladničky.
6) Odlačok vyberte z úst ešte pred začiatkom exotermickej reakcie, približne 1 minútu a 30 sekúnd od začiatku miešania. V tejto fáze má materiál ešte stále gumovú konzistenciu.
7) UNIFAST III nechajte stuhnúť v odtlačku. Čas tuhnutia je 3 minúty a 10 sekúnd od začiatku miešania.
8) Vyberte dočasný aparát z odtlačku.
9) Úpravu a konečné opracovanie vykonajte zvyčajným spôsobom. Dôkladne upevnite v ústach a vytvorte vhodnú marginálnu adaptáciu a oklúziu. Okraje možno podložiť pridaním vrstvy čerstvo namiešaného UNIFAST III.
POZNÁMKA:
Ak pri výrobe dočasného mostíka používate ako umelé zuby prefabrikované dočasné korunky, skôr, ako vložíte mostík do úst pacienta, ponorte ho na 5 minút do vody teplej 50°C alebo nechajte 30 minút pri izbovej teplote, aby ste zaistili kompletné vytvrdnutie.
10) Po konečnom vyleštení zatmeľte inlej/korunku/mostík dočasným cementom, ako napr. FREEGENOL TEMPORARY PACK.

CLINICKÉ ÚDAJE
Na dosiahnutie vysokého lesku možno na povrch dočasného aparátu naniesť G-COAT PLUS. Dodržiavajte pokyny príslušného výrobcu.

2. Priama metóda – štandardná technika viacerých odtieňov
1) Použite zubu zodpovedajúci odtieň Vita ako u hore uvedenej techniky (priama metóda, technika jedného odtieňa 1- 8).
2) Obrúste reznú plochu dočasnej reštaurácie.
3) Opätovným použitím odtlačku alebo pomocou štetca (technika brush-on) naneste na reznú plochu incízny, sklovinový alebo priesvitný odtieň.
4) Pokračujte Priamou metódou 9).
3. Nepriama metóda – štandardná technika jedného odtieňa
1) Štandardným spôsobom vytvorte model z kamennej sadry.
2) Štandardným spôsobom vytvorte model dostavby z vosku a zhotovte odtlačok/silikónový kľúč.
3) Na model z kamennej sadry naneste separátor, ako napr. ACROSEP alebo MULTI-SEP.
4) Do gumového kalíšteka nadávkujte potrebné množstvo prášku UNIFAST III a pridajte tekutinu, plastovou špachtľou rýchlo miešajte 10-15 sekúnd. Zmes ihneď nalejte na príslušné miesto na odtlačku/silikónovom kľúči. Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (1 dielik prášku na 1 dielik tekutiny). Pomer prášku a tekutiny možno meniť v rozmedzí 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
5) Vyčkajte, kým zmes nezíska konzistenciu jemného cesta.
6) Tlakom umiestnite odtlačok do modelu.
POZNÁMKA:
UNIFAST III začína tuhnúť 1 minútu po miešaní. Dbajte na to, aby ste uvedené kroky vykonali v tomto časovom rozmedzí. Ak potrebujete dlhší pracovný čas, skladujte prášok a tekutinu najmenej 4 hodiny v chladničke.
7) Nechajte materiál vytvrdnúť. Čas tuhnutia je 3 minúty a 10 sekúnd od začiatku miešania.
8) Dočasný aparát vyberte z odtlačku/silikónového kľúč.
9) Vatovou peletou namočenou v alkohole vyčistite vnútorný povrch dočasného aparátu.
10) Úpravu a konečné opracovanie vykonajte zvyčajným spôsobom. Dôkladne upevnite na model a vytvorte marginálnu adaptáciu a oklúziu. Okraje možno podložiť pridaním vrstvy čerstvo namiešaného UNIFAST III.
POZNÁMKA:
Ak pri zhotovovaní dočasného mostíka používate ako umelé zuby prefabrikované dočasné korunky, pred vložením mostíka do pacientových úst ho na 5 minút ponorte do vody teplej 50°C, prípadne ponechajte 30 minút pri izbovej teplote, aby ste zaistili kompletné vytuhnutie.

KLINICKÉ ÚDAJE
Na dosiahnutie vysokého lesku možno na povrch dočasného aparátu naniesť OPTIGLAZE. Pri používaní dodržiavajte pokyny príslušného výrobcu.

11) Po finálnom vyleštení zatmeľte inlej/korunku/mostík dočasným cementom, napr. FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Nepriama metóda - štandardná technika viacerých odtieňov
1) U hore uvedenej techniky (Nepriama metóda, 1 - 8) použite zubu zodpovedajúci odtieň Vita.
2) Obrúste reznú plochu dočasnej reštaurácie.
3) Na incíznu plochu naneste incízny, sklovinový alebo priesvitný odtieň opätovným použitím odtlačku/silikónový kľúč alebo pomocou štetca (technika brush-on).
4) Pokračujte Nepriamou metódou 9).
5. Oprava dočasných aparátov
Ak dočasný aparát vyžaduje opravu, vyberte ho z úst a zdrsnite zlomené povrchy a priľahlé miesta. Treba vytvoriť podbiehavé miesta. Zmiešaný materiál naneste a nechajte stvrdnúť. Podrobnosti sú uvedené vyššie.
POZNÁMKA:
Opravy by sa nemali vykonávať v ústach.

B. OPRAVA ZLOMENEJ NÁHRADY
1) Zvyčajným spôsobom urobte odtlačok bezzubej oblasti a vytvarujte model z kamennej sadry.
2) Zlomené povrchy a priľahlé miesta náhrady zdrsnite frézou. Ak náhrada obsahuje kov, povrch kovu treba zdrsniť karbidovou frézou, opieskovať, vyčistiť vzduchom a ošetriť METALPRIMER II.
3) Na model z kamennej sadry naneste separátor, napr. ACROSEP alebo MULTI-SEP a umiestnite naň bázu zlomenej náhrady.
4) Potrebné množstvo prášku UNIFAST III nadávkujte do gumového kalíšteka, pridajte tekutinu a plastovou špachtľou rýchlo miešajte 10 - 15 sekúnd. Zmes ihneď nalejte alebo naneste na zlomené miesto bázy náhrady. Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (1 dielik prášku na 1 dielik tekutiny). Pomer prášku a tekutiny možno meniť v rozmedzí 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
POZNÁMKA:
UNIFAST III začína tuhnúť 1 minútu od začiatku miešania. Dbajte, aby ste uvedené kroky vykonali v tomto časovom rozmedzí. Ak potrebujete dlhší pracovný čas, skladujte prášok a tekutinu najmenej 4 hodiny v chladničke.
5) Čas tuhnutia je 3 minúty a 10 sekúnd od začiatku miešania.
6) Po vytvrdnutí upravte, odstráňte prebytky a vyleštite zvyčajným spôsobom.

KLINICKÉ ÚDAJE – Technika brush-on
Alternatívou k miešaniu prášku s tekutinou v gumovom kalíšteku je nadávkovať potrebné množstvo prášku a tekutiny do dvoch osobitných gumových kalíštekov. Koniec štetca namočte do tekutiny a naberte malé množstvo prášku. Zmes naneste na povrch a opakovaním tohto postupu postupne vytvorte dočasný aparát, model alebo vykonajte opravu. U tejto techniky je čas tuhnutia 3 minúty a 30 sekúnd od začiatku miešania. Po použití, v prípade potreby aj počas práce, štetec umyte tekutinou.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
1. Počas tuhnutia dôjde k exotermickej reakcii. Ak ste do úst vložili nevytuhnutý materiál, vyberte ho ešte pred začiatkom zvyšovania teploty, aby ste predišli popáleniu alebo nekróze pulpy.
2. UNIFAST III nepoužívajte na opravu materiálov bázy náhrady alebo na podkladanie prefabrikovaných dočasných koruniek vyrobených z polykarbonátovej, polysulfónovej alebo polyétersulfónovej živice.
3. Množstvo zvyškového monoméru možno znížiť, ak pred tmelením v pacientových ústach protetický aparát ponoríte najmenej na 10 minút do vody.
4. Ak sú dávky zmiešaného materiálu malé alebo vrstvy tenké, mohlo by sa stať, že materiál riadne nevytvrdne. Dbajte, aby zmiešané materiály boli pred umiestnením/zatmelením v ústach kompletne vytvrdnuté.

ODTIENE
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incízny, čîry, č.3 (ružový), č .8 (ružový žilnatý)

BALENIE
1. Balenie UNIFAST III 2-1
Súprava obsahuje: prášok 35 g A3 (1), prášok 35 g A2 (1), tekutina 40 g (42 mL) (1), plastová špachtľa (1), odmerka na prášok (1), odmerka na tekutinu (1), jednorazová dávkovacia nádobka č. 2 (5), gumový kalíštek (1), plastová špachtľa (1), štetec č. 10 (1)
2. Náhradné balenie
a. Prášok 35 g (všetky odtiene)
b. Prášok 100 g (všetky odtiene)
c. Prášok 300 g (všetky odtiene)
d. Tekutina 40 g (42 mL)
e. Tekutina 100 g (104 mL)
f. Tekutina 250 g (260 mL)
g. Plastový kufrík
h. Jednorazová dávkovacia nádobka č.2 (50)
i. Štetec č.10 (1)

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa uchovávajte na chladnom mieste (4-25°C, 39,2-77,0°F) a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

UPOZORNENIE
1. Tekutina je horľavá. Chráňte pred zdrojmi zapálenia. Neuchovávajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa alebo vysokých teplôt.
2. Zabráňte kontaktu prášku, tekutiny alebo zmesi s pokožkou. V prípade zasiahnutia otrite pomocou vatového tampóna alebo špongie namočené v alkohole a opláchnite vodou.
3. Zabráňte kontaktu prášku, tekutiny alebo zmesi s očami. V prípade zasiahnutia ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
4. Tekutina je prchavá. Používajte v dobre vetranej miestnosti. Ak do úst vkladáte nevytvrdnutý materiál, poraďte pacientovi, aby dýchal nosom.
5. Zvyšky prášku či tekutiny z gumového kalíšteka nevylievajte späť do fľaštičky.
6. UNIFAST III nemiešajte s UNIFAST Trad ani inými výrobkami z akrylovej živice.
7. Nepoužívajte štetec ani gumový kalíštek, ktoré ste už použili s inou akrylovou živicou, keďže sa tým môže predĺžiť, prípadne inhibovať tuhnutie.
8. Pri konečnom opracovaní a leštení vytvrdnutého materiálu používajte protiprachovú masku.
9. Tekutina môže časom zožltnúť, na jej funkciu to však nemá žiadny vplyv.
10. Tekutina by nemala zostávať dlhší čas v gumovom kalíšteku, keďže sa tým menia jej manipulačné vlastnosti.
11. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
12. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy stredná - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt.
Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 06/2019

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

UNIFAST™ III

AKRILATNA SMOLA S SAMOSTOJNIM STRJEVANJEM ZA ZAČASNE INLEJE, PREVLEKE, MOSTIČKE IN POPRAVILA

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Izdelava začasnih inlejev, prevlek in mostičkov.
2. Popravilo počenih protez.

KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metaakrilatno monomero ali metaakrilate polimere.

NAVODILA ZA UPORABO
A. ZAČASNI INLEJI, PREVLEKE IN MOSTIČKI
1. Direktna metoda - enobarvna standardna tehnika
1) Vzemite odtis pred preparacijo zoba.
2) Premažite pripravljene zobe in dlesen z tankim slojem vazelina.
3) Razdelite želeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo in dodajte tekočino. Hitro mešajte s plastično spatulo 10 -15 sekund. Takoj zlijte mešanico v za to namenjeno področje na odtisu. Standardno razmerje med prahom in tekočino je 1 g prahu na 0,5 mL tekočine (1 mera prahu na 1 mero tekočine). Razmerje med prahom in tekočino se lahko prilagaja od 2 g : 1 mL do 2g : 1,5 mL.
4) Počakajte, da mešanica doseže mehko testasto fazo.
5) Postavite odtis v usta s pritiskom.
NAVODILO:
UNIFAST III se začne strjevati 1 minuto po mešanju. Z zgoraj opisanim morate biti gotovi v tem času. Če želite daljši delovni čas, shranite prah in tekočino v hladilniku za več kot 4 ure.
6) Odtis odstranite iz ust preden začne teči eksotermna reakcija, približno 1 minuto in 30 sekund od začetka mešanja. V tej fazi ima material še vedno gumijasto konsistenco.
7) UNIFAST III naj se v odtisu strdi na delovni mizi. Čas strjevanja je 3 minute in 10 sekund od začetka mešanja.
8) Odstranite začasni izdelek iz odtisa.
9) Prilagodite in obdelajte na običajen način. Previdno postavite v usta in vzpostavite ustrezno marginalno zaporo in okluzijo. Meje lahko podložite z dodatkom plasti sveže zmešanega UNIFAST III.
NAVODILO:
Če izdelujete začasni mostiček in pri tem uporabljate že tovarniško pripravljene prevleke, potopite mostiček v vodo s 50°C za 5 minut ali ga pustite na sobni temperaturi 30 minut, preden ga vstavite v pacientova usta, da se ta do konca strdi.
10) Po končnem poliranju cementirajte inlej/prevleko/mostiček z začasnim cementom kot je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINIČNI NAMIG
Površino začasnega izdelka lahko prevlečete z G-COAT PLUS za lepši svetleči estetski rezultat. Poglejte ustrezna navodila proizvajalca za uporabo.

2. Direktna metoda - več barvna standardna tehnika
1) Uporabite Vita barvo, ki ustreza zobu in tehniko kot je opisana zgoraj (direktna metoda, enobarvna tehnika 1-8).
2) Obdelajte incizalno področje začasne restavracije.
3) Nanesite incizalno, skleninsko ali translucentno barvo v incizalno področje s ponovno uporabo odtisa ali jo nanesite s čopičem (tehnika nanašanja s čopičem).
4) Nadaljujte z direktno metodo 9).
3. Indirektna metoda - enobarvna standardna tehnika
1) Izdelajte mavčni model po običajnem postopku.
2) Navoskajte restavracijo z uporabo običajne tehnike in naredite odtis/silikonski indeks.
3) Prevlečite mavčni model s separatorjem kot je ACROSEP ali MULTI-SEP.
4) Razdelite želeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo in dodajte tekočino, hitro mešajte s plastično spatulo 10 -15 sekund. Takoj zlijte mešanico v za to namenjeno področje na odtisu/silikonskem indeksu. Standardno razmerje med prahom in tekočino je 1 g prahu na 0,5 mL tekočine (1 mera prahu na 1 mero tekočine). Razmerje med prahom in tekočino se lahko prilagaja od 2 g : 1 mL do 2g : 1,5 mL.
5) Počakajte, da mešanica doseže mehko testasto fazo.
6) Postavite odtis na model s pritiskom.
NAVODILO:
UNIFAST III se začne strjevati 1 minuto po mešanju. Z zgoraj opisanim morate biti gotovi v tem času. Če želite daljši delovni čas, shranite prah in tekočino v hladilniku za več kot 4 ure.
7) Material naj se strdi. Čas strjevanja je 1 minuto in 30 sekund od začetka mešanja.
8) Odstranite začasni izdelek iz odtisa/silikonskega indeksa.
9) Očistite notranjo površino začasnega izdelka s pomočjo vatne kroglice namočene v etanol.
10) Prilagodite in obdelajte na običajen način. Previdno prilagodite na model in vzpostavite ustrezno marginalno zaporo in okluzijo. Meje lahko podložite z dodatkom plasti sveže zmešanega UNIFAST III.
NAVODILO:
Če izdelujete začasni mostiček in pri tem uporabljate že tovarniško pripravljene prevleke, potopite mostiček v vodo s 50°C za 5 minut ali ga pustite na sobni temperaturi 30 minut, preden ga vstavite v pacientova usta, da se ta do konca strdi.

KLINIČNI NAMIG
Površino začasnega izdelka lahko prevlečete z OPTIGLAZE za lepši svetleči estetski rezultat. Poglejte ustrezna navodila proizvajalca za uporabo.

11) Po končnem poliranju cementirajte inlej/prevleko/mostiček z začasnim cementom kot je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda - več barvna standardna tehnika
1) Uporabite Vita barvo, ki ustreza zobu in tehniko kot je opisana zgoraj (direktna metoda, enobarvna tehnika 1-8).
2) Obdelajte incizalno področje začasne restavracije.
3) Nanesite incizalno, skleninsko ali translucentno barvo v incizalno področje s ponovno uporabo odtisa/silikonskega indeksa ali jo nanesite s čopičem (tehnika nanašanja s čopičem).
4) Nadaljujte z indirektno metodo 9).
5. Popravila začasnih izdelkov
Če je potrebno popravilo začasnega izdelka, odstranite začasni izdelek iz ust ter grobo obdelajte počeno površino in sosednja področja. Podvisi naj bodo prisotni. Nanesite zmešani material, ki naj se strdi. Za podrobnosti glejte opis zgoraj.
NAVODILO:
Popravila naj se ne izvajajo v ustih.

B. POPRAVILO POČENE PROTEZE
1) Naredite odtis brezzobega področja na običajen način in izdelajte mavčni model.
2) Počene površine in sosednja področja na protezi grobo obdelajte s pomočjo svedra. Če proteza vsebuje kovino, obdelajte kovinsko površino s karbidnim svedrom, jo speskajte, očistite z zrakom in obdelajte z METALPRIMER II.
3) Prevlečite mavčni model s separatorjem kot je ACROSEP ali MULTI-SEP in postavite počeno bazo proteze na mavčni model.
4) Razdelite želeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo in dodajte tekočino, hitro mešajte s plastično spatulo 10-15 sekund. Takoj zlijte ali nanesite mešanico na počeno področje baze proteze. Standardno razmerje med prahom in tekočino je 1 g prahu na 0,5 mL tekočine (1 mera prahu na 1 mero tekočine). Razmerje med prahom in tekočino se lahko prilagaja od 2 g : 1 mL do 2 g : 1,5 mL.
NAVODILO:
UNIFAST III se začne strjevati 1 minuto po mešanju. Z zgoraj opisanim morate biti gotovi v tem času. Če želite daljši delovni čas, shranite prah in tekočino v hladilniku za več kot 4 ure.
5) Čas strjevanja je 3 minute in10 sekund od začetka mešanja.
6) Ko se strdi prilagodite, odstranite višek materiala in spolirajte na običajen način.

KLINIČNI NAMIG - Tehnika nanašanja s čopičem
Poleg mešanja prahu in tekočine v gumijasti posodi, lahko razdelite želeni količini prahu in tekočine v ločeni gumijasti posodi. Navlažite konico čopiča s tekočino in z njim dvignite majhno količino prahu. Odložite mešanico na površino in postopoma izgradite začasni izdelek, modelirajte ali popravljajte s ponavljanjem tega postopka. Pri tej tehniki je čas strjevanja 3 minute in 30 sekund od začetka mešanja. Po uporabi ali po potrebi med delom očistite čopič s tekočino.

POMEMBNO NAVODILO
1. Med strjevanjem poteče eksotermna reakcija. Ko nestrjen material postavite v usta, ga odstranite preden začne temperatura naraščati, da ne pride do opeklin ali nekroze pulpe.
2. Ne uporabljajte UNIFAST III za popravilo baznih materialov proteze ali za podlaganje tovarniško pripravljenih začasnih prevlek narejenih iz polikarbonata, polisulfona ali polietersulfonske smole.
3. Količino rezidualne monomere lahko zmanjšate, tako da protetični izdelek potopite v vodo za najmanj 10 minut pred cementiranjem v pacientova usta.
4. Majhni ali tanki deli zmešanega materiala se lahko nepravilno strjujejo. Zmešani materiali morajo biti popolnoma strjeni preden jih vstavite/cementirate v usta.

BARVE
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Roza), No.8 (Roza pigmentirana)

PAKIRANJE
1. UNIFAST III 2-1 paket
Set vsebuje: 35 g prahu A3 (1), 35 g prahu A2 (1), 40 g tekočine (42 mL) (1), plastično posodo (1), merilec za prah (1), merilec za tekočino (1), razdeljevalno posodo No.2 (5), gumijasto posodo (1), plastično spatulo (1), čopič No.10 (1)
2. Paket za ponovno polnjenje
a. 35 g prahu (v vseh barvah)
b. 100 g prahu (v vseh barvah)
c. 300 g prahu (v vseh barvah)
d. 40 g tekočine (42 mL)
e. 100 g tekočine (104 mL)
f. 250 g tekočine (260 mL)
g. plastična posoda
h. razdeljevalna posoda No.2 (50)
i. čopič No.10 (1)

SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, shranjujte v hladnem prostoru (4-25°C, 39,2-77,0°F), stran od direktne sončne svetlobe.

OPOZORILO
1. Tekočina je vnetljiva. Izogibajte se virom vžiga. Ne shranjujte ali uporabljajte je blizu ognja ali visoke temperature.
2. Izogibajte se direktnemu stiku praha, tekočine ali mešanice s kožo. V primeru stika obrišite z vatno kroglico ali gobico namočeno v alkohol in sperite z vodo.
3. Izogibajte se direktnemu stiku praha, tekočine ali mešanice z očmi. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
4. Tekočina je hlapljiva. Uporabljajte jo v dobro zračnih prostorih. Če postavite material v usta preden se strdi, svetujte pacientu, naj diha skozi nos.
5. Prahu ali tekočine, ki ostaneta v gumijasti posodi ne vračajte nazaj v stekleničko.
6. Ne mešajte UNIFAST III z UNIFAST Trad ali drugimi izdelki iz akrilatne smole.
7. Ne uporabljajte čopiča ali gumijaste posode, ki ste ju uporabili za druge akrilatne smole, kajti to lahko upočasni ali inhibira strjevanje.
8. Pri obdelovanju in poliranju strjenega materiala nosite zaščitno masko za prah.
9. Tekočina lahko sčasoma postane rumena, vendar to ne vpliva na njeno funkcijo.
10. Tekočine ne puščajte dalj časa v gumijasti posodi, kajti spremenijo se ji rokovalne lastnosti.
11. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
12. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se poučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 06/2019

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

UNIFAST™ III

SAMOSTVRDNJAVAJUĆI AKRILAT ZA PRIVREMENE INLEJE, KRUNICE, MOSTOVE I REPARATURE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Izrada privremenih inleja, krunica i mostova.
2. Reparatura popucalih proteza.

KONTRAINDIKACIJE
Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na metakrilatne monomer ili metakrilatne polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A. PRIVREMENI INLEJI, KRUNICE I MOSTOVI
1. Direktna metoda – jednobojna standardna tehnika
1) Pre preparacije zuba uzeti otisak.
2) Preparirane zube i gingivno tkivo prekriti tankim slojem vazelina.
3) Potrebnu količinu praha UNIFAST III dozirati u gumenu posudu i dodati tečnost. Brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1 g praha na 0,5mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaku tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2 g : 1mL i 2g : 1,5 mL.
4) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
5) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
VAŽNO:
UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru duže od 4 sata.
6) Otisak izvaditi iz usta pre početka egzotermne reakcije, oko 1 minut i 30 sekundi od početka mešanja. U ovoj fazi materijal je još uvek gumaste konzistencije.
7) UNIFAST III ostaviti da se stvrdne u otisku. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Privremeni rad izvaditi iz otiska.
9) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi u ustima i proveriti rubno prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
VAŽNO:
Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.
10) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom G-COAT PLUS za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

2. Direktan metod – višebojna standardna tehnika
1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehnici kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
2) Obrezati incizalno područje privremenog rada.
3) U incizalno područje naneti incizalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
4) Nastaviti sa tačkom 9) direktne metode.
3. Indirektna metoda – jednobojna standardna tehnika
1) Standardnom tehnikom izraditi gipsani model.
2) Standardnom tehnikom navoštati rad i uzeti otisak/silikonski ključ.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP.
4) Dozirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku/silikonskom ključu. Standardni odnos praha i tečnosti znosi 1 g praha na 0,5 mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaku tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2 g : 1 mL i 2 g : 1,5 mL.
5) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
6) Otisak postaviti na model uz pritisak.
VAŽNO:
UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minut posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru više od 4 sata.
7) Materijal ostaviti da se stvrdne. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Privremeni rad izvaditi iz otiska/silikonskog ključa.
9) Unutrašnju površinu privremenog rada očistiti komadićem vate namočenim u etanol.
10) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi na modelu i proveriti rubno prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
VAŽNO:
Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom OPTIGLAZE za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

11) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – višebojna standardna tehnika
1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehnici kako je gore opisano (indirektna metoda, 1-8).
2) Obrezati incizalno područje privremenog rada.
3) U incizalno područje naneti incizalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili silikonskog ključa ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
4) Nastaviti sa tačkom 9) indirektne metode.
5. Popravak privremenih radova
Ako je potreban popravak privremenog rada, treba ga izvaditi iz usta i ohrapaviti polomljene površine i okolna područja. Izraditi potkopana područja. Naneti zamešani materijal i ostaviti ga da se stvrdne. Detaljni opis pogledati gore.
VAŽNO:
Korekcije se ne rade u ustima.

B. REPARATURA PROTEZE
1) Uzeti otisak bezubog područja na uobičajen način i izraditi gipsani model.
2) Borerom ohrapaviti popucale površine i okolna područja proteze. Ako proteza sadrži metal, metalnu površinu treba ohrapaviti karbidnim borerom, peskirati, očistiti vazduhom i obraditi sredstvom METALPRIMER II.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP i postaviti popucalu bazu proteze na gipsani model.
4) Dozirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti ili naneti na popucali deo baze proteze. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1g praha na 0,5ml tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaku tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2 g : 1 mL i 2 g : 1,5 mL.
VAŽNO:
UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minut posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru duže od 4 sata.
5) Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
6) Posle stvrdnjavanja prilagoditi, obrezati višak materijala i polirati na uobičajen način.

PRAKTIČAN SAVET – Tehnika nanošenja četkicom
Umesto mešanja praha i tečnosti u gumenoj posudi, željenu količinu praha i tečnosti dozirati u zasebne gumene posude. Vrh četkice navlažiti tečnošću uzeti malu količinu praha. Tu mešavinu naneti na površinu i postupno nadograditi privremeni rad, model ili izvršiti korekciju ponavljanjem postupka. Kod ove tehnike vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 30 sekundi od početka mešanja. Posle upotrebe četkicu očistiti tečnošću ili po potrebi tokom rada.

VAŽNO
1. Tokom stvrdnjavanja doći će do egzotermne reakcije. Ako se u usta stavi nestvrdnut materijal, treba ga odstraniti pre nego temperatura počne da raste, kako bi se izbegle opekotine ili nekroza pulpe.
2. UNIFAST III ne koristiti za reparaturu materijala baze proteze ili kod konfekcijskih privremenih krunica izrađenih od polikarbonata, polisulfona ili polietersulfona.
3. Količina preostalog monomera može se smanjiti uranjanjem protetskog rada u vodu barem 10 minuta pre cementiranja u pacijentovim ustima.
4. Mali ili tanki delovi zamešanog materijala mogu se neodgovarajuće stvrdnuti. Proveriti da su zamešani materijali potpuno stvrdnuti pre postavljanja / cementiranja u ustima.

BOJE
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incizalna, prozirna, br. 3 (roza), br. 8 (roza prošarana)

PAKOVANJE
1. UNIFAST III 2-1 pakovanje
Komplet sadrži: prah 35 g A3 (1), prah 35 g A2 (1), tečnost 40 g (42 mL) (1), plastična kutija (1), mera za prah (1), mera za tečnost (1), jednokratna posuda za doziranje br. 2 (5), gumena posuda (1), plastična špatula (1), četkica br. 10 (1)
2. Pakovanje za nadopunu
a. Prah 35 g (u svim bojama)
b. Prah 100 g (u svim bojama)
c. Prah 300 g (u svim bojama)
d. Tečnost 40 g (42 mL)
e. Tečnost 100 g (104 mL)
f. Tečnost 250 g (260 mL)
g. Plastična kutija
h. Jednokratna posuda za doziranje br. 2 (50)
i. Četkica br. 10 (1)

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se čuvati na hladnom mestu (4-25°C) daleko od direktnog sunčevog svetla.

UPOZORENJE
1. Tečnost je zapaljiva. Izbegavati izvore vatre. Ne čuvati ili koristiti blizu vatre ili visoke temperature.
2. Izbegavati direktan dodir praha, tečnosti ili mešavine sa kožom. U slučaju dodira obrisati komadićem vate ili sunđerom namočenim u alkohol i isprati vodom.
3. Izbegavati direktan dodir praha, tečnosti ili mešavine sa očima. U slučaju dodira odmah isprati vodom i potražiti lekara.
4. Tečnost je isparljiva. Koristiti u dobro provetrenom prostoru. Ako se zamešani materijal postavi u usta pre nego je stvrdnut, pacijente uputiti da dišu kroz nos.
5. Prah ili tečnost koji ostanu u gumenoj posudi ne vraćati u bočicu.
6. Ne mešati UNIFAST III sa UNIFAST Trad ili drugim akrilatnim proizvodima.
7. Ne koristiti četkicu ili gumenu posudu koji su korišćeni sa drugim akrilatima budući da to može odgoditi ili sprečiti stvrdnjavanje.
8. Nositi masku za zaštitu od prašine pri završnoj obradi i poliranju stvrdnutog materijala.
9. Tečnost sa vremenom može požuteti, ali to ne utiče na funkciju.
10. Tečnost ne ostavljati u gumenoj posudi duže vreme budući da menja osobine rukovanja.
11. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.
12. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spravu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prčjavštine.
Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalnim/nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 06/2019

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

UNIFAST™ III

САМОТВЕРДІЮЧА АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВКЛАДОК, КОРОНОК, МОСТІВ ТА РЕМОНТУ ПРОТЕЗІВ

Для використання лише лікарями-стоматологами та зубними техніками у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ
1. Виготовлення тимчасових вкладок, коронок та мостів.
2. Ремонт протезів, що розламалися.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не використовувати для пацієнтів з підтвердженою алергією на мономер метакрилату або полімер метакрилату.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
А. ТИМЧАСОВІ ВКЛАДКИ, КОРОНКИ ТА МОСТИ
1. Прямий метод – стандартна техніка одного відтінку
1) Зніміть відбиток перед препаруванням зуба.
2) Покрийте відпрепарований зуб та ясна тонким шаром вазеліну.
3) Відміряйте бажану кількість порошку UNIFAST III у гумову чашечку та додайте рідину. Швидко замішуйте пластиковим шпателем протягом 10-15 секунд. Негайно внесіть суміш у потрібну зону відбитку. Стандартне співвідношення порошку до рідини - 1г порошку до 0,5мл рідини (1 доза порошку до 1 дози рідини). Співвідношення порошку до рідини може складати від 2г:1мл до 2г:1,5мл.
4) Почекайте доки суміш не набуде тістоподібного стану.
5) Встановіть відбиток у ротову порожнину, прикладаючи деяке зусилля.
ПРИМІТКА:
UNIFAST III починає твердіти через 1 хвилину після замішування. Необхідно здійснити усі перераховані вище операції протягом цього часу. Якщо потрібен довший робочий час, перед використанням потримайте рідину та порошок у холодильнику не менше 4 години.
6) Вийміть відбиток з рота до початку екзотермічної реакції, приблизно через 1 хвилину 30 секунд від початку замішування. На цьому етапі матеріал все ще має гумоподібну консистенцію.
7) Залиште UNIFAST III самостійно твердіти у відбитку. Час твердіння становить 3 хвилини 10 секунд від початку замішування.
8) Видаліть тимчасову конструкцію з відбитка.
9) Припасуйте її та проведіть фінішну обробку у звичайний спосіб. Обережно встановіть її у ротову порожнину та добийтеся правильної крайової адаптації та оклюзії. Краї можна наростити, додавши шар щойно замішаного UNIFAST III.
ПРИМІТКА:
У випадку виготовлення тимчасового мосту з використанням попередньо підготованих тимчасових коронок у якості штучних зубів, занурте міст у воду температурою 50°C на 5 хвилин або залиште твердіти самостійно на 30 хвилин при кімнатній температурі до встановлення у рот пацієнта, щоб бути впевненим у повній полімеризації матеріалу.
10) Після фінішної поліровки зафіксуйте вкладку/коронку/міст тимчасовим цементом, таким як FREEGENOL TEMPORARY PACK.

АСПЕКТ КЛІНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Для отримання високоестетичного результату та блиску поверхню тимчасової конструкції можна покрити G-COAT PLUS. Дотримуйтесь відповідних інструкцій виробника.

2. Прямий метод – стандартна техніка роботи декількома відтінками
1) Використовуйте техніку підбору відтінку за шкалою Vita як описано вище (Прямий метод, техніка одного відтінку 1-8).
2) Зріжте певну частину тимчасової реставрації в області ріжучого краю.
3) Нанесіть відтінок ріжучого краю, емалі або прозорий відтінок у зону ріжучого краю, повторно використовуючи відбиток, або скористайтесь пензлем (техніка нанесення пензлем).
4) Продовжуйте роботу відповідно до інструкції застосування Прямого методу 9.
3. Непрямий метод – стандартна техніка одного відтінку
1) Виготовте гіпсову модель за стандартною методикою.
2) Змоделюйте реставрацію воском за стандартною методикою та зніміть відбиток/силіконовий ключ.
3) Покрийте гіпсову модель сепараційним матеріалом, таким як ACROSEP або MULTI-SEP.
4) Відміряйте бажану кількість порошку UNIFAST III у гумову чашечку та додайте рідину. Швидко замішуйте пластиковим шпателем протягом 10-15 секунд. Негайно внесіть суміш у потрібну зону відбитку/ силіконового ключа. Стандартне співвідношення порошку до рідини - 1г порошку до 0,5мл рідини (1 доза порошку до 1 дози рідини). Співвідношення порошку до рідини може складати від 2г:1 мл до 2г:1,5мл.
5) Почекайте доки за своєю консистенцією суміш не стане подібною до тіста.
6) Встановіть відбиток на модель, прикладаючи деяке зусилля.
ПРИМІТКА:
UNIFAST III починає твердіти через 1 хвилину після замішування. Необхідно здійснити усі перераховані вище операції протягом цього часу. Якщо потрібен довший робочий час, перед використанням потримайте рідину та порошок у холодильнику не менше, ніж 4 години.
7) Залиште UNIFAST III самостійно твердіти у відбитку. Час твердіння становить 3 хвилини 10 секунд від початку замішування.
8) Вийміть тимчасову конструкцію з відбитка/силіконового ключа.
9) Очистіть внутрішню поверхню тимчасової конструкції ватним тампоном, змоченим у спирті.
10) Припасуйте її та проведіть фінішну обробку у звичайний спосіб. Обережно встановіть її у ротову порожнину та добийтеся правильної крайової адаптації та оклюзії. Краї можна наростити, додавши шар щойно замішаного UNIFAST III.
ПРИМІТКА:
У випадку виготовлення тимчасового мосту з використанням попередньо виготовлених тимчасових коронок у якості штучних зубів, занурте міст у воду температурою 50°C на 5 хвилин або залиште твердіти самостійно на 30 хвилин при кімнатній температурі до встановлення у рот пацієнту, щоб бути впевненим у повній полімеризації матеріалу.

АСПЕКТ КЛІНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Для досягнення високоестетичного результату та блиску поверхню тимчасової конструкції можна покрити OPTIGLAZE. Дотримуйтесь відповідних інструкцій виробника.

11) Після фінішної поліровки, зафіксуйте вкладку/коронку/міст тимчасовим цементом, таким як FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Непрямий метод – стандартна техніка роботи декількома відтінками
1) Використовуйте техніку підбору відтінку за шкалою Vita, як описано вище (Непрямий метод 1-8).
2) Зріжте певну частину тимчасової реставрації в області ріжучого краю.
3) Нанесіть відтінок ріжучого краю, емалі або прозорий відтінок у зону ріжучого краю, повторно використовуючи відбиток/силіконовий ключ або скористайтесь пензлем (техніка нанесення пензлем).
4) Продовжуйте роботу відповідно до інструкції застосування Непрямого методу 9.
5. Відновлення тимчасових конструкцій
У випадку, якщо необхідно відремонтувати тимчасову конструкцію, вийміть її з рота та загрубіть поверхні сколів та прилеглі області. Необхідно зробити піднутріння. Нанесіть замішаний матеріал та дайте йому затвердіти. Для отримання додаткової інформації див. вище.
ПРИМІТКА:
Ремонт не повинен проводитись у ротовій порожнині.

Б. РЕМОНТ ПРОТЕЗІВ, ЩО РОЗЛАМАЛИСЯ
1) Зніміть відбиток зони адентії звичайним способом та виготовте гіпсову модель.
2) За допомогою бору загрубіть поверхні власне тріщини та прилеглі області. Якщо протез частково зроблено з металу, то поверхня металу має бути загрублена твердосплавним бором, оброблена у піскоструменевий апараті та очищена повітрям. Після цього на неї та оброблена METALPRIMER II.
3) Покрийте гіпсову модель сепараційним матеріалом, таким як ACROSEP або MULTI-SEP, та встановіть базис тріснутого протезу на гіпсову модель.
4) Відміряйте бажану кількість порошку UNIFAST III у гумову чашечку та додайте рідину. Швидко замішуйте пластиковим шпателем протягом 10-15 секунд. Негайно внесіть суміш у зону розколу базису протезу. Стандартне співвідношення порошку до рідини - 1г порошку до 0,5мл рідини (1 доза порошку до 1 дози рідини). Співвідношення порошку до рідини може складати від 2г:1мл до 2г:1,5мл.
ПРИМІТКА:
UNIFAST III починає твердіти через 1 хвилину після замішування. Намагайтеся здійснити усі перераховані вище процедури протягом цього часу. Якщо потрібен довший робочий час, перед використанням потримайте рідину та порошок у холодильнику не менше, ніж 4 години.
5) Час твердіння становить 3 хвилини 10 секунд від початку замішування.
6) Після полімеризації припасуйте протез, і зніміть надлишки матеріалу та поліруйте у звичайний спосіб.

АСПЕКТ КЛІНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ – Техніка нанесення пензлем
Альтернативно до замішування порошку та рідини у гумовій чашці, відміряйте бажану кількість порошку та рідини в окремі гумові чашечки. Змочіть кінчик пензля рідиною та візьміть невелику кількість порошку. Розмістіть цю суміш на поверхні та послідовно надбудовуйте тимчасову конструкцію чи елемент, що моделюється або протез, який потрібно відремонтувати, шаразу додаючи нові порції матеріалу. За використання такої техніки час твердіння складає 3 хвилини 30 секунд від початку замішування. Очищуйте пензлик рідиною після використання або, якщо необхідно, і протягом роботи.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
1. Під час твердіння проходитиме екзотермічна реакція. Якщо неполімеризований матеріал знаходиться у роті, вийміть його до початку підвищення температури для уникнення опіків або некрозу пульпи.
2. Не використовуйте UNIFAST III для ремонту базисів протезів або корекції готових тимчасових коронок, що виготовлені з полікарбонатних, полісульфонових або поліефірсульфонових пластмас.
3. Кількість залишкового мономера може бути зменшена шляхом занурення протезної конструкції у воду як мінімум на 10 хвилин перед фіксацією в роті пацієнта.
4. Маленькі або нанесені тонким шаром порції замішаного матеріалу можуть полімеризуватися не повністю. Перед встановленням/фіксацією у роті, упевніться, що замішані матеріали полімеризувалися повністю.

ВІДТІНКИ
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Ріжучий край, Прозорий, No.3 (Рожевий), No.8 (Рожевий з прожилками)

УПАКОВКА
1. UNIFAST III 2-1 Упаковка
Набір містить: Порошок 35г A3 (1), Порошок 35г A2 (1), Рідина 40г (42мл) (1), Пластиковий футляр (1), Мірник для порошку (1), Мірник для рідини (1), Одноразова палетка для дозування №2 (5), Гумова чашечка (1), Пластиковий шпатель (1), Пензлик №10 (1)
2. Додатково
а. Порошок 35г (усіх відтінків)
б. Порошок 100г (усіх відтінків)
в. Порошок 300г (усіх відтінків)
г. Рідина 40г (42мл)
д. Рідина 100г (104мл)
е. Рідина 250г (260мл)
є. Пластиковий футляр
ж. Одноразова палетка для дозування №2 (50)
з. Пензлик №10 (1)

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик рекомендується Зберігати у прохолодному темному місці (4-25°C, 39,2-77,0°F) подалі від прямих сонячних променів.

УВАГА
1. Рідина є легкозаймистою. Уникайте джерел займання. Не зберігайте та не використовуйте поблизу вогню чи при високих температурах.
2. Уникайте прямого контакту порошку, рідини або суміші зі шкірою. У випадку такого контакту видаліть матеріал ватним тампоном або губкою, змоченими у спирті та промийте водою.
3. Уникайте прямого контакту порошку, рідини або суміші з очима. У випадку такого контакту негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
4. Рідина є летючою. Використовуйте у приміщеннях, що добре провітрюються. У випадку, якщо замішаний матеріал вводиться в ротову порожнину до його полімеризації, порадьте пацієнту дихати носом.
5. Не зсипайте порошок та не зливайте рідину, що залишилися у гумовій чашечці, назад у пляшечки.
6. Не змішуйте UNIFAST III з UNIFAST Trad або з іншими акриловими пластмасами.
7. Не застосовуйте пензлик або гумову чашечку, що використовувалися з іншими акриловими пластмасами, оскільки це може уповільнити полімеризацію або перешкодити їй.
8. Використовуйте пилезахисну маску при фінішній обробці та поліровці полімеризованого матеріалу.
9. З часом рідина може набути жовтого кольору, але це не впливає на її робочі якості.
10. Не залишайте рідину у гумовій чашечці на тривалий час, оскільки це призведе до змін її властивостей стосовно маніпуляцій з нею.
11. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.
12. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗІНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень.
Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 06/2019

UA.TR.101
Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanımdan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

UNIFAST™ III

GEÇİCİ İNLEY, KRON, KÖPRÜ VE TAMİRLER İÇİN KENDİNDEN POLİMERİZE OLAN AKRİLİK REZİN

Sadece Diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılır.

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR
1. Geçici inley, kron ve köprü yapımında .
2. Kırık protezlerin onarımında.

KONTRAENDİKASYONLAR
Bilinen metakrilat monomer veya metakrilat polimer alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanılmamalıdır.

KULLANMA TALİMATI
A. GEÇİCİ İNLEY, KRON VE KÖPRÜ
1. Direk Metod-tek renk standart teknik
1) Dişi hazırlamadan önce ölçü alınız.
2) Hazırlanmış dişleri ve gingival dokuyu ince bir vazelin tabakası ile örtünüz.
3) İhtiyaç duyulan miktarda UNIFAST III tozunu lastik kaba koyunuz ve likit ekleyiniz. Plastik spatülle 15-20 saniye hızlıca karıştırınız. Ölçünün tasarlanan bölgelerine karışımı hızlıca dökünüz. Standart toz/likit oranı 1 gr toza 0,5 mL likittir. (1 ölçek toza 1 ölçek likit) Toz Likit Oranı 2 gr:1 mL ve 2 gr:1,5 mL ayarlanabilir.
4) Karışım yumuşak hamur kıvamına gelinceye kadar bekleyiniz.
5) Ölçüyü bastırarak ağıza yerleştiriniz.
Not:
UNIFAST III, karışımdan sonra 1 dakika içinde polymerize olmaya başlar. Yukarıda adımları bu süre içinde gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. Eğer daha uzun çalışma süresi gerekli ise tozu ve likiti 4 saatten fazla buzdolabında saklayınız.
6) Ekzotermik reaksiyon başlamadan önce, yaklaşık olarak karıştırmaya başladıktan 1 dakika 30 saniye sonra ölçüyü ağızdan çıkarınız. Bu aşamada, malzeme hala lastik kıvamındadır.
7) UNIFAST III'n ölçünün içine oturmasına izin verin. Polimerizasyon süresi karıştırmaya başladıktan itibaren 3 dakika, 10 saniyedir.
8) Geçici uygulamaları ölçüden çıkarınız.
9) Kullanma talimatına göre düzeltmeleri ve bitirmeyi gerçekleştirin. Dikkatlice ağıza oturtun ve uygun marjinal uyumu ve oklüzyonu sağlayın. Marjinal kenarlara taze karışmış UNIFAST III tabakası ile besleme yapılabilir.
Not:
Geçici köprü restorasyonu yaparken pontik olarak önceden imal edilmiş geçici kron kullanıyorsanız, köprüyü hastanın ağzına takmadan önce tam polimerizasyonunu sağlamak için 50°C sıcaklıktaki suya daldırınız ve oda sıcaklığında 30 dakika bekletiniz.
10) Final polisajından sonra, inley/kron/köprü'ü FREEGENOL TEMPORARY PACK gibi geçici yapıştırma simanı ile yapıştırınız.

KLİNİK ÖNERİ
Geçici restorasyonun yüzeyi daha pürüzsüz estetik sonuçlar için G-COAT PLUS ile örtülebilir. Üretici firmanın kullanma kılavuzunu referans alınız.

2. DİREKT METOD –Çok Renkli Standart Teknik
1) Yukarıda tarif edildiği gibi Vita shade ile diş renk karşılaştırması yapınız. (Direkt Metod – Tek Renk Tekniği 1-8)
2) Geçici restorasyonun insizal alanlarını kesiniz.
3) Ölçüyü tekrar kullanarak yada fırça ile (fırça tekniği) insizal alanlara, insizal, mine veya şeffaf renk uygulayınız.
4) Direk Metod 9'daki gibi tamamlayın.
3. İndirek Metod- tek renk standart teknik
1) Standart teknikleri kullanarak alçı model hazırlayınız.
2) Standart teknikleri kullanarak restorasyonu mumlayınız ve ölçü/ silikon indeksini alınız.
3) ACROSEP veya MULTI-SEP. gibi bir seperatör ile alçı modelin yüzeyini örtünüz.
4) İhtiyaç duyulan miktarda UNIFAST III tozunu lastik kaba koyunuz ve likit ekleyiniz.Plastik spatülle 15-20 saniye hızlıca karıştırınız. Ölçü/ silikon indeksin tasarlanan bölgelerine karışımı hızlıca dökünüz. Standart toz/likit oranı;1 gr toza 0,5 mL likittir. (1 ölçek toza ,1 ölçek likit) Toz /Likit Oranı 2 gr: 1 mL ve 2 gr:1,5 mL olarak ayarlanabilir.
5) Karışım yumuşak hamur kıvamına gelinceye kadar bekleyiniz.
6) Ölçüyü bastırarak ağıza yerleştiriniz.
Not:
UNIFAST III, karışımdan sonra 1 dakika içinde polimerize olmaya başlar. Yukarıda adımları bu süre içinde gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. Eğer daha uzun çalışma süresi gerekli ise tozu ve likiti 4 saatten fazla buzdolabında saklayınız.
7) UNIFAST III'n ölçünün içine oturmasına izin verin. Sertleşme süresi karıştırmaya başladıktan itibaren 3 dakika, 10 saniyedir.
8) Geçici uygulamaları ölçü / silikon indeksten çıkarınız.
9) Etanole dalıdırılmış pamuk pelet ile geçici restorasyonun iç yüzeylerini temizleyiniz.
10) Kullanma talimatına göre düzeltmeleri ve bitirmeyi gerçekleştirin. Dikkatlice ağıza oturtun ve uygun marjinal uyumu ve oklüzyonu sağlayın. Marjinal kenarlara taze karışmış UNIFAST III tabakası ile besleme yapılabilir.
Not:
Geçici köprü restorasyonu yaparken pontik olarak önceden imal edilmiş geçici kron kullanıyorsanız, köprüyü hastanın ağzına takmadan önce tam polimerizasyonunu sağlamak için 50°C sıcaklıktaki suya daldırınız ve oda sıcaklığında 30 dakika bekletiniz.

KLİNİK ÖNERİ
Geçici restorasyonun yüzeyi daha pürüzsüz estetik sonuçlar için G-COAT PLUS ile örtülebilir. Üretici firmanın kullanma kılavuzunu referans alınız.

11) Final polisajından sonra, inley/kron/köprü'ü FREEGENOL TEMPORARY PACK gibi geçici yapıştırma simanı ile yapıştırınız.
4. İndirek Metod- Çok Renkli standart teknik
1) Yukarıda tarif edildiği gibi Vita shade ile diş renk karşılaştırması yapınız. (Direkt Metod – Tek Renk Tekniği 1-8)
2) Geçici restorasyonun insizal alanlarınıkesiniz.
3) Ölçüyü tekrar kullanarak yada fırça ile (fırça tekniği) insizal alanlara, insizal, mine veya şeffaf renk uygulayınız.
4) Direk Metod 9'daki gibi tamamlayın,
5. Geçici restorasyonların Tamiri
Geçici restorasyonun tamiri gerekli olduğu durumlarda geçici restorasyonu ağızdan çıkarın ve çatlamış bölgeleri ve sınırlarını pürüzlendirin. Undercutlar sağlanmalı. Karışımı uygulayınız ve polimerize olmasını bekleyiniz.detaylar için yukarıya bakınız.
Not:
Restorasyon ağızda yapılmamalıdır.

B. KIRIK PROTEZİN ONARIMI
1) Bilinen yöntemlerle dişsiz alanın ölçüsünü alınız ve alçı modeli oluşturunuz.
2) Kırık yüzeyleri ve kenarlarını frez ile pürüzlendiriniz. Eğer protez metal içeriyorsa, metal yüzeyleri karbid frezle, kumlama ile pürüzlendirin ve hava ile temizleyin. Yüzeyi METALPRIMER II ile hazırlayın.
3) ACROSEP veya MULTI-SEP. gibi bir seperatör ile alçı modelin yüzeyini örtünüz ve çatlamış protezi alçı modele yerleştiriniz.
4) İhtiyaç duyulan miktarda UNIFAST III tozunu lastik kaba koyunuz ve likit ekleyiniz.Plastik spatülle 15-20 saniye hızlıca karıştırınız. Ölçü/ silikon indeksin tasarlanan bölgelerine karışımı hızlıca dökünüz. Standart toz/likit oranı;1 gr toza 0,5 mL likittir.(1 ölçek toza ,1 ölçek likit)Toz /Likit Oranı 2 gr: 1 mL ve 2 gr:1,5 mL olarak ayarlanabilir.
Not:
UNIFAST III, karışımdan sonra 1 dakika içinde polimerize olmaya başlar. Yukarıda adımları bu süre içinde gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. Eğer daha uzun çalışma süresi gerekli ise tozu ve likiti 4 saatten fazla buzdolabında saklayınız.
5) Sertleşme süresi karıştırmaya başladıktan itibaren 3 dakika, 10 saniyedir.
6) Sertleşme tamamlandıktan sonra,düzeltmeleri yapın, fazlalıklarını alın ve bilinen yöntemlerle parlatma işlemlerini yapınız.

KLİNİK ÖNERİ- Fırça Tekniği
Lastik kapta toz ve likiti karıştırmaya alternatif olarak gerekli miktarda toz ve likiti ayrı lastik kaplara koyunuz. Fırçanın ucunu likit ile ıslatınız ve küçük bir miktar toz alınız. Bu miktarı yüzeye uygulayınız ve yığarak geçici restorasyonu, modelaj veya tamir prosedürü tekrarlayarak onarımı yapınız. Bu teknikle, sertleşme süresi karıştırmaya başladıktan itibaren 3 dakika 30 saniyedir. Fırçayı likitle çalışma bittikten sonra veya çalışma süresince gerekli ise temizleyiniz.

ÖNEMLİ NOT
1. Polimerizasyon süresince egzotermik reaksiyon oluşmaktadır. Polimerize edilmemiş malzeme ağıza yerleştirildiği zaman, yanığa ve pulpa nekrozuna yol açmamak için sıcaklık yükselmeye başlamadan önce ağızdan çıkarınız.
2. UNIFAST III protez baz materyalini onarmak veya polikarbonat, polisulfon veya polietersulfon rezinden hazır yapılmış geçici kron malzemelerine besleme yapmak için uygulamayınız.
3. Artık monomer miktarını azaltmak için hastanın ağzına protez uygulamasına yapıştırmadan önce protezi 10 dakika suyun altında tutunuz.
4. Küçük veya çok az miktardaki prosiyon düzgün olarak polimerize olmayabilir. Tüm miktarın ağıza yerleştirilmeden veya yapıştırılmadan tam olarak polymerize olduğundan emin olunuz.

RENKLER
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, İnsizal, Temiz, No.3 (Pembe), No.8 (Pembe Damarlı)

PAKET
1. UNIFAST III 2-1 Paket
Kit İçeriği: Toz 35 gr A3 (1), Toz 35 gr A2 (1), Likit 40 gr (42 mL) (1), plastik kap (1), Toz ölçek (1), likit ölçek (1), Tek kullanımlık dağıtıcı gode No.2 (5), Lastik Kap (1), Plastik Spatul (1), Fırça No.10 (1)
2. Refil Paket
a. Toz 35 gr(tüm renklerde)
b. Toz 100 gr(tüm renklerde)
c. Toz 300 gr (tüm renklerde)
d. Likit 40 gr(42 mL)
e. Likit 100 gr (104 mL)
f. Likit 250 gr(260 mL)
g. Plastik kap
h. Tek kullanımlık dağıtıcı gode No.2(50)
i. Fırça No.10 (1)

SAKLAMA
En iyi performans için, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak serin v bir yerde muhafaza edin. (4-25°C / 39,2-77,0°F)

UYARI
1. 1.Likit yanıcıdır. Patlayıcı kayanaklardan sakının. Ateşe ve yüksek sıcaklığa yakın yerlerde kullanmayınız ve saklamayınız.
2. Deriyle likit, örtücü ajan ve karışımın temasından sakının. Temas halinde pamukla temizleyip, su ile yıkayınız.
3. Göz ile temasından sakının. Gözle temas ettiğinde derhal bol su ile yıkayın. ve tıbbi yardım alın.
4. Likit uçucudur. İyi havalamış alanlarda kullanınız. Eğer karışmış material sertleşmeden önce hasta ağzına yerleştirilse, hastaya burundan solumasını öneriniz.
5. Lastik kapta arta kalan toz veya likit şişeye geri koymayınız.
6. UNIFAST III ile UNIFAST Trad veya diğer akrilik rezin ürünleri ile karıştırmayınız.
7. Daha once başka akrilik rezinlerle kullanılmış fırça ve lastik kapları kullanmayınız ki bu durum polymerize olmamasına veya gecikmesine neden olabilir.
8. Bitirme ve parlatma işlemlerini yaparken toz koruyucu maske giyiniz.
9. Likit zamanla sararabilir fakat bu durum fonksiyonunu etkilemez.
10. Likit lastik kapta uzun süreli bırakılmamalıdır, kullanım özelliği değişebilir.
11. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.
12. Ürüne allerji olduğundan şüphe edildiği hallerde kullanılmamalıdır. Alerjik reaksiyon gözlendiği durumlarda derhal ürünle temas kesilmelidir.

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS'e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulularına alıştırabilirsiniz.
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanımdan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etiketleyin. Eğer zarar görmüşse cihazı çöpe atın.
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümilasyonu nu önlemek için tamamen cihazı temizleyiniz.
Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım- dereceli enfeksiyon kontrol ürünü ile bölgesel/ ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 06/2019

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. LV

UNIFAST™ III

PAŠCIETĒJOŠI AKRILA SVEĶI PAGAIDU INLEJU, KROŅU, TILTU IZGATAVOŠANAI UN REPARATŪRU VEIKŠANAI

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
1. Pagaidu ineju, kroņu un tiltu izgatavošana.
2. Protēžu reparatūras.

KONTRINDIKĀCIJAS
Šo izstrādājumu nelietojiet pacientiem, kuriem ir zināma alerģija pret metakrilāta monomēru vai metakrilāta polimēru.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
A.PAGAIDU INLEJAS, KROŅI UN TILTI
1. Tiešā metode- standarta tehnika izmantojot vienu krāsu.
1) Pirms zoba slīpēšanas paņemt nospiedumu.
2) Noslīpēto zobu un smaganu audus noklāt ar plānu vazelīna kārtiņu.
3) Gumijas traukā iebērt vēlamo daudzumu UNIFAST III pulvera un pievienot šķidrumu. Ar plastmasas lāpstiņu ātri 10-15 sekundēs samaisīt. Nekavējoties ieliet maisījumu vēlamajā nospieduma vietā. Standarta pulvera/šķidruma attiecība ir 1 g pulvera ar 0,5 mL šķidruma (1 iedaļa pulvera ar 1 iedaļu šķidruma). Pulvera un šķidruma attiecību var mainīt no 2 g :1 mL līdz 2 g:1,5 mL.
4) Nogaidīt līdz maisījums sasniedz mīkstas mīklas konsistenci.
5) Ar spiedienu ievietot nospiedumu mutē.
PIEZĪME:
UNIFAST III sāk cietēt 1 minūti pēc samaisīšanas sākuma. Iepriekš aprakstītie soļi jāveic pirms šī laika. Ja nepieciešams garāks darba laiks uzglabājiet pulveri un šķidrumu ledusskapī ilgāk par 4 stundām.
6) Izņemt nospiedumu no mutes pirms sākas eksotermiskā reakcija, aptuveni 1 minūti 30 sekundes no samaisīšanas sākuma. Šajā stadijā materiāls joprojām ir gumijas konsistences atgādina gumiju.
7) Ļaujiet UNIFAST III sacietēt nospiedumā. Cietēšanas laiks ir 3 minūtes 10 sekundes no sajaukšanas sākuma.
8) Izņemt pagaidu konstrukciju no nospieduma.
9) Pielāgot un apstrādāt parastajā tehnikā. Uzmanīgi pielaikot mutē un izveidot labu malas adaptāciju un oklūziju. Malas var pielāgot pievienojot svaigi sajauktu UNIFAST III.
PIEZĪME:
Gatavojot pagaidu tiltu, izmantojot gatavus pagaidu kroņus, pirms tilta ievietošanas pacienta mutē iemērciet to uz 5 minūtēm 50°C ūdenī vai atstājiet istabas temperatūrā uz 30 minūtēm, lai tas pilnībā sacietētu.
10) Pēc pulēšanas cementējiet inleju/kroni/tiltu ar pagaidu cementu, piemēram FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLĪNISKAIS PADOMS
Lai iegūtu spožu estētisku virsmu pagaidu izstrādājumus var noklāt ar G-COAT PLUS. Skatīt attiecīgo ražotāja lietošanas instrukciju.

2. Tiešā metode- standarta tehnika izmantojot vairākas krāsas
1) Izmantojiet zobam piemērotu Vita krāsu un tehniku, kas aprakstīta iepriekš (Tiešā metode- standarta tehnika izmantojot vienu krāsu 1-8).
2) Noslīpēt pagaidu restaurācijas incisālo rajonu.
3) Atkārtoti izmantojot nospiedumu vai ar otiņu uz incisālo rajonu uzklāt emaljas vai caurspīdīgo krāsu.
4) Turpināt kā Tiešās metodes 9) punktā.
3. Netiešā metode- standarta tehnika izmantojot vienu krāsu
1) Standarta tehnikā izgatavot ģipša veiduli.
2) Standarta tehnikā uzvaskot restaurāciju un noņemt nospiedumu / silikona matricu.
3) Ģipša veiduli noklāt ar separatoru, piemēram, ACROSEP vai MULTI-SEP.
4) Gumijas traukā iebērt vēlamo daudzumu UNIFAST III pulvera un pievienot šķidrumu. Ar plastmasas lāpstiņu ātri 10-15 sekundēs samaisīt. Nekavējoties ieliet maisījumu vēlamajā nospieduma vietā. Standarta pulvera/šķidruma attiecība ir 1g pulvera ar 0,5mL šķidruma (1 iedaļa pulvera ar 1 iedaļu šķidruma). Pulvera un šķidruma attiecību var mainīt no 2 g :1 mL līdz 2g:1,5mL.
5) Nogaidīt līdz maisījums sasniedz mīkstas mīklas konsistenci.
6) Ar spiedienu novietot nospiedumu uz veiduļa.
PIEZĪME:
UNIFAST III sāk cietēt 1 minūti pēc samaisīšanas sākuma. Iepriekš aprakstītie soļi jāveic pirms šī laika. Ja nepieciešams garāks darba laiks uzglabājiet pulveri un šķidrumu ledusskapī ilgāk par 4 stundām.
7) Ļaujiet UNIFAST III sacietēt. Cietēšanas laiks ir 3 minūtes 10 sekundes no sajaukšanas sākuma.
8) Izņemt pagaidu konstrukciju no nospieduma/silikona matricas.
9) Ar etanolā samērcētu vates lodīti notīrīt pagaidu restaurācijas iekšējo virsmu.
10) Pielāgot un apstrādāt parastajā tehnikā. Uzmanīgi pielaikot uz veiduļa un izveidot labu malas adaptāciju un oklūziju. Malas var pielāgot pievienojot svaigi sajauktu UNIFAST III.
PIEZĪME:
Gatavojot pagaidu tiltu, izmantojot gatavus pagaidu kroņus, pirms tilta ievietošanas pacienta mutē iemērciet to uz 5 minūtēm 50°C ūdenī vai atstājiet istabas temperatūrā uz 30 minūtēm, lai tas pilnībā sacietētu.

KLĪNISKAIS PADOMS
Lai iegūtu spožu estētisku virsmu pagaidu izstrādājumus var noklāt ar OPTIGLAZE. Skatīt attiecīgo ražotāja lietošanas instrukciju.

11) Pēc pulēšanas cementējiet inleju/kroni/tiltu ar pagaidu cementu, piemēram FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Netiešā tehnika-standarta tehnika izmantojot vairākas krāsas
1) Izmantojiet zobam piemērotu Vita krāsu un tehniku, kas aprakstīta iepriekš (Netiešā metode1-8).
2) Noslīpēt pagaidu restaurācijas incisālo rajonu.
3) Atkārtoti izmantojot nospiedumu vai ar otiņu uz incisālo rajonu uzklāt emaljas vai caurspīdīgo krāsu.
4) Turpināt kā netiešās metodes 9) punktā.
5. Pagaidu restaurāciju reparatūras
Gadījumos, kad nepieciešama pagaidu restaurācijas reparatūra, izņemt pagaidu restaurāciju no pacienta mutes un padarīt raupjāku lūzuma virsmu un tai pieguļošas virsmas. Izveidot retensijas. Aplicēt sajaukto materiālu un ļaut tam sacietēt. Papildus informācijai skatīt iepriekš aprakstīto instrukciju.
PIEZĪME:
Reparatūras nedrīkst veikt mutes dobumā.

B. SALŪZUŠAS PLATES REPARATŪRA
1) Parastajā tehnikā paņemt bezzobu apgabala nospiedumu un atliet veiduli.
2) Ar urbuli padarīt raupjāku lūzuma vietu un pieguļošos apgabalus. Ja plate satur metālu, metāla virsmu apstrādāt ar karbīda urbuli, smilšstrūklu, notīrīt ar gaisu un apstrādāt ar METALPRIMER II.
3) Ģipša veiduli noklāt ar separatoru, piemēram, ACROSEP vai MULTI-SEP un protēzes salauzto plati uz veiduļa.
4) Gumijas traukā iebērt vēlamo daudzumu UNIFAST III pulvera un pievienot šķidrumu. Ar plastmasas lāpstiņu ātri 10-15 sekundēs samaisīt. Nekavējoties ieliet maisījumu vēlamajā nospieduma vietā. Standarta pulvera/šķidruma attiecība ir 1 g pulvera ar 0,5 mL šķidruma (1 iedaļa pulvera ar 1 iedaļu šķidruma). Pulvera un šķidruma attiecību var mainīt no 2 g:1 mL līdz 2 g:1,5 mL.
PIEZĪME:
UNIFAST III sāk cietēt 1 minūti pēc samaisīšanas sākuma. Augstāk minētie soļi jāveic pirms šī laika. Ja nepieciešams garāks darba laiks uzglabājiet pulveri un šķidrumu ledusskapī ilgāk par 4 stundām.
5) Cietēšanas laiks ir 3 minūtes 10 sekundes no sajaukšanas sākuma.
6) Pēc sacietēšanas noslīpēt un nopulēt parastajā tehnikā.

KLĪNISKAIS PADOMS- uzklāšana ar otiņu
Kā alternatīvu metodi pulvera un šķidruma samaisīšanai gumijas traukā var sagatavot pulveri un šķidrumu katru atsevišķā gumijas traukā. Samitrināt otiņas galu šķidrumā un paņemt ar to nelielu daudzumu pulvera. Uzklāt maisījumu uz pagaidu restaurācijas, reparatūras un vairākārt atkārtojot šo procedūru pakāpeniski izveidot reparatūru. Ja nepieciešams, darba laikā vai pēc darba otiņu notīrīt ar šķidrumu.

SVARĪGA PIEZĪME
1. Cietēšanas laikā rodas eksotermiskā reakcija. Ja nesacietējušu materiālu ievieto mutē,lai izvairītos no pulpas apdegumiem vai nekrozes,izņemiet to pirms temperatūras paaugstināšanās.
2. Nelietojiet UNIFAST III polikarbonāta, polisulfona vai polietersulfona sveķu materiālu plates vai pagaidu kroņu reparatūrām un pārbazēšanai.
3. Atlieku monomēra daudzumu var samazināt, ja protēzi pirms cementēšanas vismaz uz 10 minūtēm iemērc ūdenī.
4. Nelielas vai plānas maisījuma porcijas var sacietēt nepietiekami. Pirms ievietošanas/cementēšanas mutē pārbaudiet, vai materiāls ir pilnībā sacietējis.

KRĀSAS
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incisālā, caurspīdīga, No.3 (rozā), No.8 (rozā ar dzīslām)

IEPAKOJUMS
1. UNIFAST III 2-1 iepakojums
Komplektā ietilpst: pulveris 35 g A3 (1), pulveris 35 g A2 (1), šķidrums 40 g (42 mL) (1), plastmasas futlāris (1), pulvera mērtrauks (1), šķidruma mērtrauks (1), vienreizlietojamie trauciņi No.2 (5), gumijas trauks (1), plastmasas lāpstiņa (1), otiņa No.10 (1)
2. Papildiepakojumi
a. Pulveris 35 g (visas krāsas)
b. Pulveris 100 g (visas krāsas)
c. Pulveris 300 g (visas krāsas)
d. Šķidrums 40 g (42 mL)
e. Šķidrums 100 g (104 mL)
f. Šķidrums 250 g (260 mL)
g. Plastmasas futlāris
h. Vienreizlietojamie trauciņi No.2 (50)
i. Otiņa No.10 (1)

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanai ieteicams uzglabāt istabas uzglabāt vēsā vietā prom no tiešiem saules stariem (4-25°C /39,2-77°F).

BRĪDINĀJUMS
1. Šķidrums ir uzliesmojošs. Izvairieties no uguns avotiem. Nelietojiet uguns avotu un augstas temperatūras tuvumā.
2. Izvairieties no pulvera, šķidruma vai maisījuma tiešā kontakta ar ādu. Kontakta gadījumā ar ādu noslaucīt ar spirtā samērcētu vati vai švammi un rūpīgi noskalot ar ūdeni.
3. Izvairieties no pulvera, šķidruma un gatavā maisījuma tieša kontakta ar acīm. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties izskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
4. Šķidrums ir gaistošs. Strādājiet labi ventilējamās telpās. Ja maisījums ir ievietots mutē iesakiet pacientam elpot caur degumu.
5. Neizmantojiet pulvera un šķidruma pārpalikumus atkārtoti.
6. Nemaisiet UNIFAST III kopā ar UNIFAST Trad vai jebkuriem citiem akrila sveķiem.
7. Neizmantojiet otiņu un gumijas trauku, kas tika lietoti ar citiem akrila sveķiem, jo tas var kavēt vai palēlināt cietēšanu.
9. Šķidruma ar laiku var palikt dzeltens, bet tas neietekmē tā funkciju.
10. Šķidrumu nedrīkst atstāt gumijas traukā uz ilgāku laiku, jo mainās tā īpašības.
11. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, sejas maskas un acu drošības aizsargi.
12. Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.

Daži šīs intrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar Drošības datu lapu var:
http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt.
Veikt dezinfekciju ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei veselības aprūpes jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām /valsts vadlīnijām.

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 06/2019

Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

UNIFAST™ III

SAVAIME KIETĖJANTI AKRILINĖ DERVA LAIKINŲ ĮKLOTŲ, VAINIKĖLIŲ, TILTŲ GAMYBAI IR PATAISOMS

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1. Laikinų įklotų, vainikėlių ir tiltų gamybai.
2. Lūžusių tiltų pataisoms.

KONTRAINDIKACIJOS
Venkite šio produkto naudojimo pacientams, kuriems pasireiškė jautrumas metakrilatų monomerams ar polimerams.

NAUDOJIMO BŪDAS
A. LAIKINI ĮKLOTAI, VAINIKĖLIAI IR TILTAI
1. Tiesioginis metodas – vienos spalvos standartinė technika
1) Nuimkite atspaudą prieš danties preparavimą.
2) Padenkite nupreparuotą dantį ir dantenas plonu vazelino sluoksniu.
3) Įdėkite reikiamą UNIFAST III miltelių kiekį į guminį indelį ir įpilkite skysčio. Plastmasine mentele gerai maišykite 10-15 sekundžių. Nedelsiant supilkite mišinį į reikiamą atspaudo vietą. Standartinis miltelių ir skysčio santykis yra 1g miltelių ir 0,5 mL skysčio (1 padala miltelių su viena padala skysčio). Miltelių ir skysčio santykis gali būti reguliuojamas tarp 2 g : 1 mL ir 2 g : 1,5 mL.
4) Palaukite, kol mišinys pasieks minkštos tešlos konsistenciją.
5) Įdėkite atspaudą į burną su spaudimu.
PASTABA:
UNIFAST III pradeda kietėti po 1 minutės nuo maišymo pradžios. Suspėkite padaryti aukščiau aprašytą procedūrą per šį laiką. Jei reikalingas ilgesnis kietėjimo laikas, palaikykite miltelius ir skystį šaldytuve daugiau kaip 4 valandas.
6) Išimkite atspaudą iš burnos prieš prasidedant egzoterminei reakcijai, apytiksliai po 1 minutės ir 30 sekundžių nuo maišymo pradžios. Šioje stadijoje medžiaga vis dar yra gumos konsistencijos.
7) Leiskite UNIFAST III sukietėti savaime atspaude. Kietėjimo laikas yra 3 minutės 10 sekundžių nuo maišymo pradžios.
8) Išimkite laikiną restauraciją iš atspaudo.
9) Apdirbkite ir nupoliruokite įprastu būdu. Atsargiai pritaikykite burnoje, pasiekite tinkamą kraštų adaptaciją ir okliuziją. Kraštai gali būti patikslinami, pridedant sluoksnį šviežiai sumaišyto UNIFAST III.
PASTABA:
Tuo atveju, kada standartiniai laikini vainikėliai naudojami laikino tilto su tarpine dalimi gamybai, kad užtikrintumėte gerą adaptaciją, prieš dėdami į burną, palaikykite tiltą 50°C vandenyje 5 minutes, arba 30 minučių kambario temperatūroje.
10) Po galutinio poliravimo, pricementuokite įklotą/ vainikėlį/tiltą laikinu cementu tokiu, kaip FFREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINIKINIS PATARIMAS
Geresniam blizgesiui ir estetiniam rezultatui pasiekti, restauracija gali būti padengta G-COAT PLUS. Vadovaukitės atitinkama naudojimo instrukcija.

2. Tiesioginis metodas- keleto spalvų technika
1) Naudokite danties spalvą atitinkančią Vita spalvą, pagal aukščiau aprašytą metodą (tiesioginis metodas – vienos spalvos standartinė technika 1-8).
2) Nutrumpinkite laikinos restauracijos kandamąją (incizilinę) dalį.
3) Šią dalį suformuokite iš incizalinės, emalio ar skaidrios spalvų, vėl panaudodami atspaudą ar užtepant teptuku (teptuko technika).
4) Restauravimą tęskite kaip nurodyta tiesioginio metodo 9) punkte.
3. Netiesioginis metodas- vienos spalvos standartinė technika
1) Pagaminkite gipsinį modelį įprastu būdu.
2) Išmodeliuokite restauraciją iš vaško įprastu būdu ir nuimkite atspaudą/ silikoninį indeksą.
3) Padenkite modelį separatoriumi, tokiu kaip ACROSEP ar MULTI-SEP.
4) Įdėkite reikiamą UNIFAST III miltelių kiekį į guminį indelį ir įpilkite skysčio. Plastmasine mentele gerai maišykite 10-15 sekundžių. Nedelsiant supilkite mišinį į reikiamą atspaudo/silikoninio indekso vietą. Standartinis miltelių ir skysčio santykis yra 1 g miltelių ir 0,5 mL skysčio (1 padala miltelių su viena padala skysčio). Miltelių ir skysčio santykis gali būti reguliuojamas tarp 2 g : 1 mL ir 2 g : 1,5 mL.
5) Palaukite kol mišinys pasieks minkštos tešlos konsistenciją.
6) Uždėkite atspaudą ant modelio su spaudimu.
PASTABA:
UNIFAST III pradeda kietėti po 1 minutės nuo maišymo pradžios. Suspėkite padaryti aukščiau aprašytą procedūrą per šį laiką. Jei reikalingas ilgesnis kietėjimo laikas, palaikykite miltelius ir skystį šaldytuve daugiau kaip 4 valandas.
7) Leiskite medžiagai sukietėti. Kietėjimo laikas yra 3 minutės 10 sekundžių nuo maišymo pradžios.
8) Išimkite laikiną restauraciją iš atspaudo/ silikoninio indekso.
9) Išvalykite vidinį restauracijos paviršių kempinėle ar vatos tamponėliu, suvilgytais alkoholiu.
10) Apdirbkite ir nupoliruokite įprastu būdu. Atsargiai pritaikykite ant modelio, pasiekite tinkamą kraštų adaptaciją ir okliuziją. Kraštai gali būti patikslinami, pridedant sluoksnį šviežiai sumaišyto UNIFAST III.
PASTABA:
Tuo atveju, kada standartiniai vainikėliai naudojami tilto su tarpine dalimi gamybai, kad užtikrintumėte gerą adaptaciją, prieš dėdami jį į burną, palaikykite tiltą 50°C vandenyje 5 minutes arba 30 minučių kambario temperatūroje.

KLINIKINIS PATARIMAS
Geresniam blizgesiui ir estetiniam rezultatui pasiekti, restauracija gali būti padengta OPTIGLAZE. Vadovaukitės atitinkama naudojimo instrukcija.

11) Po galutinio poliravimo, pricementuokite įklotą/vainikėlį/tiltą laikinu cementu, tokiu kaip FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Netiesioginis metodas – keleto spalvų standartinė technika.
1) Naudokite danties spalvą atitinkančią Vita spalvą pagal aukščiau aprašytą metodą (netiesioginis metodas, 1-8).
2) Nutrumpinkite laikinos restauracijos kandamąją dalį.
3) Šią dalį suformuokite iš incisalinės, emalio ar skaidrios spalvų, vėl panaudodami atspaudą/ silikoninį indeksą ar užtepkite teptuku (teptuko technika).
4) Tęskite kaip nurodyta netiesioginio metodo 9) punkte.
5. Laikinų restauracijų pataisos
Jei reikalinga laikinos restauracijos pataisa, išimkite ją iš burnos ir pašiurkštinkite grąžtu lūžusias bei gretimas sritis. Venkite kabančių (undercuts) sričių susiformavimo. Užtepkite sumaišytos medžiagos ir leiskite jai sukietėti. Detaliau aprašyta aukščiau.
PASTABA:
Pataisos neturėtų būti daromos burnoje.

B. LŪŽUSIOS PLOKŠTELĖS PATAISA
1) Nuimkite bedantės srities atspaudą ir išliekite gipsinį modelį įprastu būdu.
2) Pašiurkštinkite grąžtu plokštelės lūžgalius ir gretimas sritis. Jei plokštelė turi metalinių dalių, jos turi būti pašiurkštintos kietmetalio grąžtu, nupūstos smėliasrove, nuvalytos ir apdirbtos METALPRIMER II.
3) Padenkite gipsinį modelį separatoriumi, tokiu, kaip ACROSEP ar MULTI-SEP ir uždėkite lūžusią plokštelę ant gipsinio modelio.
4) Įdėkite reikiamą UNIFAST III miltelių kiekį į guminį indelį ir įpilkite skysčio. Plastmasine mentele gerai maišykite 10-15 sekundžių. Nedelsiant supilkite mišinį ant lūžusios plokštelės bazės vietos. Standartinis miltelių ir skysčio santykis yra 1 g miltelių ir 0,5 mL skysčio (1 padala miltelių su viena padala skysčio). Miltelių ir skysčio santykis gali būti reguliuojamas tarp 2 g : 1 mL ir 2 g : 1,5 mL.
PASTABA:
UNIFAST III pradeda kietėti per 1 minutę nuo maišymo pradžios. Suspėkite padaryti aukščiau aprašytą procedūrą per šį laiką. Jei reikalingas ilgesnis kietėjimo laikas, palaikykite miltelius ir skystį šaldytuve daugiau kaip 4 valandas.
5) Kietėjimo laikas yra 3 minutės 10 sekundžių nuo maišymo pradžios.
6) Sukietėjus, pritaikykite, pašalinkite perteklių ir nupoliruokite įprastu būdu.

KLINIKINIS PATARIMAS– teptuko technika
Vietoj miltelių su skysčiu maišymo guminiame indelyje, įdėkite norimą miltelių ir skysčio kiekį į atskirus guminius indelius. Sudrėkinkite teptuko galiuką skysčiu ir paimkite juo nedidelį kiekį miltelių. Užtepkite šį mišinį ant norimo paviršiaus ir taip palaipsniui išmodeliuokite norimą restauraciją arba atlikite pataisą kartodami šią procedūrą. Naudojant šią techniką, kietėjimo laikas yra 3 minutės 30 sekundžių nuo maišymo pradžios. Išplaukite teptuką skysčiu po naudojimo arba, jei reikalinga, darbo metu.

SVARBI PASTABA
1. Kietėjimo metu atsiranda egzoterminė reakcija. Kad išvengtumėte nudegimų ar pulpos nekrozės, nesukietėjusią medžiagą išimkite iš burnos iki prasidės temperatūros kilimas.
2. Nenaudokite UNIFAST III standartinių vainikėlių perbazavimams ar plokštelių pataisoms, jei šie padaryti iš polikarbonatinių, polisulfoninių ar polietersulfoninių dervų.
3. Nesureagavusio monomero kiekis gali būti sumažinamas įmerkiant restauraciją į vandenį mažiausiai 10 minučių prieš cementavimą paciento burnoje.
4. Maži ar ploni sumaišytos medžiagos kiekiai gali nepilnai sukietėti. Prieš dedant restauraciją į burną ar cementuojant, įsitikinkite, kad sumaišyta medžiaga pilnai sukietėjusi.

SPALVOS
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incizalinė, skaidri, Nr.3 (rožinė), Nr.8 (rožinė su ruožais)

PAKUOTĖS
1. UNIFAST III 2-1 Pakuotė
Rinkinį sudaro: milteliai 35 g A3 (1), milteliai 35 g A2 (1), skystis 40 g (42 mL) (1), plastmasinė dėžutė (1), miltelių matuoklė (1), skysčio matuoklė (1), vienkartinis maišymo indelis Nr.2 (5), guminis indelis (1), plastmasinė mentelė (1), teptukas Nr.10 (1)
2. Papildymų pakuotės
a. milteliai 35 g (visų spalvų)
b. milteliai 100 g (visų spalvų)
c. milteliai 300 g (visų spalvų)
d. skystis 40 g (42 mL)
e. skystis 100 g (104 mL)
f. skystis 250 g (260 mL)
g. plastmasinė dėžutė
h. vienkartinis maišymo indelis Nr.2 (50)
i . teptukas Nr.10 (1)

LAIKYMAS
Optimālai izmantošanas kvalitātei, laikykite vėsioje vietoje (4-25°C, 39,2-77,0°F) temperatūroje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

ATSARGIAI
1. Skystis yra degus. Nenaudoti šalia atviros ugnies. Laikyti atokiai nuo degimo ar aukštos temperatūros šaltinių.
2. Venkite tiesioginio odos kontakto su milteliais, skysčiu ar mišiniu. Kontakto atveju, nedelsiant pašalinkite kempinėle ar vatos gabaliuku suvilgytais alkoholiu ir nuskalaukite vandeniu.
3. Venkite medžiagos patekimo į akis. Jei taip atsitiko, tuoj pat išplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
4. Skystis yra lakus. Naudokite gerai ventiliuojamoje vietoje. Jei į burną dedama nesukietėjusi medžiaga, patarkite pacientams kvėpuoti per nosį.
5. Nepilkite miltelių ar skysčio likučių iš guminio indelio atgal į buteliuką.
6. Nemaišykite UNIFAST III su UNIFAST Trad ar kitais akrilinių dervų produktais.
7. Nenaudokite guminių indelių ir teptukų, kuriuos naudojote kitoms akrilinėms dervoms maišyti, kadangi tai gali sulėtinti ar sustabdyti medžiagos kietėjimą.
8. Dėvėkite apsauginę kaukę medžiagos apdirbimo ir poliravimo metu.
9. Laikui bėgant skystis gali pagelsti, tačiau tai nesutrikdo jo funkcijos.
10. Skystis neturėtų būti paliekamas guminiame indelyje ilgam laikui, kadangi tai keičia jo darbines savybes.
11. Asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės, kaukės, apsauginiai akiniai turėtų būti naudojamos visada.
12. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą kai kuriems žmonėms. Jei taip atsitiko, nebevartokite daugiau šio produkto bei kreipkitės į gydytoją.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų duomenimis. Juos galite rasti:
http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami išvengti pacientų užkrėtimo – šioms priemonėms taikykite vidutinio lygio dezinfekciją. Iškart po naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema nebetinkama naudoti- išmeskite.
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai - priemones kruopščiai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų higienos normas atitinkančias dezinfekcines priemones, vadovaukitės vietiniais/ valstybiniais įstatais.

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos tiesiogiai pranešti atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios institucij :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 06/2019

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt kasutamisjuhendit. ET

UNIFAST™ III

KEEMILISELT KÕVENEV AKRÜÜLVAIK AJUTISTE INLAYDE, KROONIDE, SILDADE JA PARANDUSTÖÖDE JAOKS.

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NÄIDUSTUSED
1. Ajutiste inlayde, kroonide ja sildade ehitamine.
2. Murdunud, mõranenud hambaproteeside parandustööd.

VASTUNÄIDUSTUSED
Välti toote kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks tehtud allergia metakrülaatmonomeeride või polümeeride vastu.

KASUTUSJUHEND
A. AJUTISED INLAYD, KROONID JA SILLAD
1. Otsene meetod – üksiku tooni puhul standardtehnika
1) Võta jäljend enne hamba ettevalmistamist.
2) Kata ettevalmistatud hammas ja ige õhukese vaseliini kihiga.
3) Mõõda soovitud kogus UNIFAST III pulbrit kummitopsi ja lisa vedelik. Sega plastikspaatliga 10 -15 sekundit. Vala kohe segu kavandatud jäljendi piirkonda. Standardne pulbri ja vedeliku vahekord on 1g pulbrit ja 0,5 mL vedelikku (1. skaalani pulbrit ja 1. skaalani vedelikku). Pulbri vedeliku vahekord reguleeritakse omavahel 2 g : 1 mL ja 2 g : 1,5 mL.
4) Oota kuni segu saavutab pehme nätske konsistensi.
5) Istuta jäljend suhu, kasuta kerget survet.
MÄRKUS:
UNIFAST III hakkab kõvenema 1 minut pärast segamist. Veendu, et selle aja jooksul oleks lõpetatud eespool nimetatud etapid. Pikema tööaja saavutamiseks on vaja pulbrit ja vedelikku hoida külmkapis rohkem kui 4 tundi.
6) Eemald jäljend suust enne eksotermilise reaktsiooni algust - umbes 1 minuti ja 30 sekundi pärast segamise algusest. Selles etapis on materjal endiselt kummja konsistentsiga.
7) UNIFAST III kõveneb keemiliselt jäljendis. Kõvenemisaeg on 3 minutit ja 10 sekundit alates segamise algusest.
8) Eemalda ajutine protees jäljendilt.
9) Kohanda ja viimistle tavalisel viisil. Paigalda ettevaatlikult suhu ja kohanda servad ning kontrolli hambumust. Servasid võib ehitada lisades värskelt segatud UNIFAST III kihte.
MÄRKUS:
Juhul, kui teed ajutist silda kasutades selleks eelnevalt valmistatud ajutisi kroone pontoonidena, kasta sild 50°C vette 5 minutiks või jäta segamatult seisma toatemperatuurile 30 minutiks enne patsiendile suhu istutamist, see tagab täieliku kõvenemise.
10) Pärast lõplikku lihvimist, poleerimist kinnita Inlay/kroon/sild ajutise kinnitustsemendiga nagu FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLIINILINE NÄPUNÄIDE
Ajutise restauratsiooni pinna võib katta G-COAT PLUS iga, mis annab kõrgläike ja esteetilise tulemuse. Järgi vastavaid tootjapoolseid kasutusjuhiseid.

2. Otsene meetod – mitme tooni standard tehnika
1) Leia sobiv hambatoon, kasuta Vita värvivõtme tehnikat - kirjeldatud üleval (Otsene meetod – üksiku tooni tehika 1-8).
2) Valmista ette incisaalne piirkond ajutiseks restauratsiooniks.
3) Kanna incisaalne, email või poolläbipaistev toon incisaalpiirkonda kasutades uuesti silikoonjäljendit või kasutades pintslit (pintsliga kandmise tehnika).
4) Jätka kasutades otsest meetodit lõik 9.
3. Kaudne meetod - üksiku tooni standardtehnika
1) Valmista kivimudel kasuta standard tehnikat.
2) Ehita restauratsioon vahaga üles - kasuta standard tehnikat ja võta silikoonjäljend.
3) Kata kivimudel separaatoriga (eraldaja) nagu ACROSEP või MULTI-SEP.
4) Mõõda soovitud kogus UNIFAST III pulbrit kummitopsi ja lisa vedelik. Sega plastikspaatliga 10 -15 sekundit. Vala kohe segu kavandatud silikoonjäljendi piirkonda. Standardne pulbri ja vedeliku vahekord on 1g pulbrit ja 0,5 mL vedelikku (1. skaalani pulbrit ja 1. skaalani vedelikku). Pulbri vedeliku vahekord reguleeritakse omavahel 2 g : 1 mL ja 2 g : 1,5 mL.
5) Oota kuni segu saavutab pehme nätske konsistensi.
6) Istuta mudel suhu, kasuta kerget survet.
MÄRKUS:
UNIFAST III hakkab kõvenema 1 minut pärast segamist. Veendu, et selle aja jooksul oleks lõpetatud eespool nimetatud etapid. Pikema tööaja saavutamiseks on vaja pulbrit ja vedelikku hoida külmkapis rohkem kui 4 tundi.
7) Kõvenemisaeg on 3 minutit ja 10 sekundit alates segamise algusest.
8) Eemalda ajutine protees silikoonjäljendilt.
9) Puhasta ajutise proteesi sisepind - kasuta ethanoliga immutatud vatikuuli.
10) Kohanda ja viimistle tavalisel viisil. Paigalda ettevaatlikult suhu ja kohanda servad ning kontrolli hambumust. Servasid võib ehitada lisades värskelt segatud UNIFAST III kihte.
MÄRKUS:
Juhul, kui teed ajutist silda kasutades selleks eelnevalt valmistatud ajutisi kroone pontoonidena, kasta sild 50°C vette 5 minutiks või jäta segamatult seisma toatemperatuurile 30 minutiks enne patsiendile suhu istutamist, see tagab täieliku kõvenemise.

KLIINILINE NÄPUNÄIDE
Ajutise restauratsiooni pinna võib katta OPTIGLAZE ga, mis annab kõrgläike ja esteetilise tulemuse. Järgi vastavaid tootjapoolseid kasutusjuhiseid.

11) Pärast lõplikku viimistlemist, poleerimist kinnita Inlay/kroon/sild ajutise kinnitustsemendiga nagu FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Kaudne meetod - mitme tooni standard tehnika
1) Leia sobiv hambatoon kasuta Vita värvivõtme tehnikat kirjeldatud üleval (Kaudne meetod, 1-8).
2) Valmista ette incisaalne piirkond ajutiseks restauratsiooniks.
3) Kanna incisaalne, email või poolläbipaistev toon incisaalpiirkonda kasutades uuesti silikoonjäljendit või kasutades pintslit (pintsliga kandmise tehnika).
4) Jätka kasutades kaudset meetodit lõik 9.
5. Ajutise restauratsiooni parandamine.
Juhul, kui on vaja parandada ajutist restauratsiooni, tuleb see eemaldada suust ja karestada mõranenud, murdunud ning lähedalolev piirkond. Kanna segatud materjal restauratsioonile ja lase kõveneda. Detailselt vaata üleval.
MÄRKUS:
Parandused peaks tegema suust väljas.

B. MÕRANENUD HAMBAPROTEESIDE PARANDUSTÖÖD
1) Võta jäljend tavalisel viisil ja valmista kivimudel.
2) Karesta mõranenud pind ja kõrvallolev piirkond - kasuta puuri. Kui hambaproteses sisaldab metalli, siis metallipinda peaks karestama karbiidpuuriga, liivapaberiga hõõruma, puhastama õhuga ja töötlema METALPRIMER II-ga.
3) Kata kivimudel separaatoriga nagu ACROSEP või MULTI-SEP ja aseta mõranenud hambaproteesi alus kivimudelile.
4) Mõõda soovitud kogus UNIFAST III pulbrit kummitopsi ja lisa vedelik. Sega plastikspaatliga 10 -15 sekundit. Vala kohe segu kavandatud silikoonjäljendi piirkonda. Standardne pulbri ja vedeliku vahekord on 1g pulbrit ja 0,5 mL vedelikku (1. skaalani pulbrit ja 1. skaalani vedelikku). Pulbri vedeliku vahekord reguleeritakse omavahel 2 g : 1 mL ja 2 g : 1,5 mL.
MÄRKUS:
UNIFAST III hakkab kõvenema 1 minut pärast segamist. Veendu, et selle aja jooksul oleks lõpetatud eespool nimetatud etapid. Pikema tööaja saavutamiseks on vaja pulbrit ja vedelikku hoida külmkapis rohkem kui 4 tundi.
5) Kõvenemisaeg on 3 minutit ja 10 sekundit alates segamise algusest
6) Pärast materjali kõvenemist, kohanda ja eemalda ülemäärane ning viimistlemine teosta tavalisel viisil.

KLIINILINE NÄPUNÄIDE - pintsli tehnika.
Teine võimalus on segada pulbrit ja vedelikku kummitopsis. Mõõda vajalik kogus pulbrit ja vedelikku eraldi kummitopsidesse. Kasta pintsliots vedelikku ja seejärel võta väike kogus pulbrit. Kanna segu pinnale ja ehita üles ajutine restauratsioon, mudel või parandus korrates protseduuri. Selle tehnikaga materjali kõvenemisaeg on 3 minutit ja 30 sekundit alates segamise algusest. Pärast kasutamist puhasta pintsel vedelikuga või ka tööajal kui see on vajalik.

OLULINE MÄRKUS
1. Materjali kõvenemise ajal toimub eksotermiline reaktsioon. Kui kõvenemata materjal on kinnitatud suhu, tuleb see eemaldada enne kui materjal muutub kuumaks, et vältida pulbi põletamist või kärbumist.
2. Ära kasuta UNIFAST III hambaproteeside baasmaterjalina ega ajutiste valmis kroonide parandamiseks, mis on valmistatud polycarbonat, polysulfon või polyethersulfone vaigust.
3. Jääkmonomeeri kogust saab vähendada, kui kasta proteesi 10 minutiks vette enne selle asetamist suhu.
4. Väikeseid ega õhukesi kogusid segatud materjali ei tohi eraldi paigaldada. Veendu, et segatud materjalid oleks täielikult kõvenenud enne suhu asetamist.

VÄRVITOONID
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisaalne, Läbipaistev, No.3 (Roosa), No.8 (Roosa soontega)

PAKENDID
1. UNIFAST III 2-1 Pakend
Komplekt sisaldab: Pulbrit 35 g A3 (1), Pulbrit 35 g A2 (1), Vedelikku 40 g (42 mL) (1), Plastik karp (1), Pulbri mõõtetops (1), Vedeliku mõõtetops (1), Ühekordsed doseerimiskausid No.2 (5), Kummitops (1), Plastikspaatel (1), Pintsel No.10 (1)
2. Täitepakendid
a. Pulber 35 g (kõik toonid)
b. Pulber 100 g (kõik toonid)
c. Pulber 300 g (kõik toonid)
d. Vedelik 40 g (42 mL)
e. Vedelik 100 g (104 mL)
f. Vedelik 250 g (260 mL)
g. Plastik karp
h. Ühekordsed doseerimiskausid No.2 (50)
i. Pintsel No.10 (1)

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, säilitada jahedas (4-25°C, 39,2-77,0°F) eemal otsese päikesevalguse eest.

HOIATUS
1. Vedelik on süttiv. Väldi süttimist. Ära hoia ega kasuta tule ja kõrge temperatuuri läheduses.
2. Väldi naha otsest kontakti pulbri, vedelikuga või kokkusegatud materjaliga. Kokkupuutel eemalda materjal vatikuuliga või alkoholis immutatud käsnaga ja loputa veega.
3. Väldi pulbri, vedeliku või kokkusegatud materjali sattumist silma. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu arsti poole.
4. Vedelik on lenduv. Kasuta hästi ventileeritud kohas. Kui segatud materjali asetad suhu enne kõvenemist soovita patsientidel hingata läbi nina.
5. Ära vala pulbrit või vedelikku tagasi pudelisse.
6. Ära sega UNIFAST III kokku UNIFAST Trad-ga või mõne teise samalaadse tootega.
7. Ära kasuta pintslit või kummitopsi teiste akrüülmaterjalide jaoks see võib aeglustada või takistada kõvenemist.
8. Viimistlemise ja poleerimise ajal kanna tolmumaski.
9. Vedelik võib muutuda kollaseks ajaga, aga see ei muuda tema funktsiooni.
10. Vedelik ei tohiks olla pikka aega kummitopsis, sest see võib muuta käsitlemisomadusi.
11. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.
12. Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Sellisel juhul katkesta kohe toote kasutamine, vajadusel pöördu arsti poole.

Osad tooted käesolevas IFU-s võivad GHS'is (kemikaalide ühtne ülemaailmne klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud kui tervist kahjustavad.
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: patsientidevahelise ristkontaminatsiooni vältimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vaheetapile vastava infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu seadmel. Kahjustunud vahend kuulub ära viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise ennetamiseks puhasta seade põhjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava infektsioonikontrolli vahendiga järgides kohalikke/rahvusvahelisi juhendeid.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 06/2019

13006147
N 030794DK